

# Original-Betriebsanleitung **DUO PLUS 125**


OPERATING MANUAL  
INSTRUCTIONS DE SERVICE  
MANUALE OPERATIVO  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

操作说明  
Руководство по эксплуатации  
MŰSZAKI LEÍRÁS  
PROVOZNÍ NÁVOD



Qualität schafft Vertrauen  
1.2 • 10.02.2020

**ALLMATIC**  
Spannsysteme *JAKOB*



Verehrter Kunde,	Dear customer,	Cher client,	Gentile cliente,
Wir freuen uns über Ihr Vertrauen, das Sie in unsere Qualitätsprodukte setzen und möchten uns für den Kauf bedanken.	Thank you for placing your trust in us and purchasing one of our high quality products.	Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en achetant nos produits de qualité.	Siamo lieti della fiducia accordataci e La ringraziamo per il Suo acquisto.
Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Betriebsanleitung, denn:	Please follow all the information given in these instructions carefully, because:	Veuillez tenir compte des instructions contenues dans le mode d'emploi, car :	La preghiamo di seguire le indicazioni contenute nelle nostre istruzioni per l'uso, in quanto:
<b>Die Sicherheit und die Genauigkeit hängt auch von Ihnen ab.</b>	<b>The safety and accuracy of the product's operation are dependent on your actions.</b>	<b>La sécurité et la précision dépendent également de vous.</b>	<b>la sicurezza e la precisione dipendono anche da Lei.</b>







Hersteller-Nachweis	Manufacturer's details	Constructeur	Dati del produttore
---------------------	------------------------	--------------	---------------------

Published by:  
 ALLMATIC-Jakob  
 Spannsysteme GmbH  
 Jägermühle 10  
 87647 Unterthingau  
 Germany

Tel.: +49 (0)8377 929-0  
 Fax: +49 (0)8377 929-380  
[www.allmatic.de](http://www.allmatic.de)  
[info@allmatic.de](mailto:info@allmatic.de)

Verwendungszweck	Intended use	Domaine d'application	Impiego previsto
Der ALLMATIC DUO Plus 125 Maschinenschraubstock darf nur zum Spannen von festen Werkstücken verwendet werden.	The ALLMATIC DUO Plus 125 machine vice may only be used for the clamping of solid workpieces.	L'eau pour machines ALLMATIC DUO Plus 125 doit être utilisé uniquement pour le serrage de pièces à usiner rigides.	La morsa ALLMATIC DUO Plus 125 può essere utilizzata soltanto per serrare pezzi fissi.

Sicherheitshinweise	Safety precautions	Consignes de sécurité	Norme di sicurezza
Mit dem ALLMATIC DUO Plus tätige Personen müssen vor Arbeitsbeginn die Bedienungsanleitung gelesen haben.	Persons using the ALLMATIC DUO Plus must read the operating instructions before commencing any work.	Les personnes utilisant ALLMATIC DUO Plus doivent avoir lu le mode d'emploi avant le début des travaux.	Il personale addetto all'impiego di ALLMATIC DUO Plus deve leggere le istruzioni per l'uso prima di iniziare il lavoro.
<b>⚠ Elastische Werkstücke bauen nur geringe Spannkraft auf und sind eine Gefahr für Personen und Umwelt.</b>	Flexible workpieces only generate a low level of clamping power and represent a danger to persons and surroundings.	Les pièces à usiner souples permettent seulement un effort de serrage faible et constituent un danger pour les utilisateurs et leur environnement.	I pezzi flessibili generano soltanto una scarsa forza di serraggio e sono fonte di pericolo per le persone e per l'ambiente.
<b>⚠ Bei zu geringer Spannkraft besteht Gefahr durch sich lösende Werkstücke.</b>	Workpieces may fall off if too little clamping pressure is applied.	En cas d'effort de serrage insuffisant, il y a risque de desserrage de la pièce.	Se la forza di serraggio è troppo bassa sussiste pericolo, perché i pezzi si potrebbero sbloccare.
<b>⚠ Alle maschinenspezifischen Unfallverhütungsvorschriften sind zu befolgen.</b>	Please follow all accident prevention instructions applicable to this machine.	Il convient de respecter l'ensemble des règlements de prévention des accidents applicables à ce type de machine.	Osservare attentamente tutte le prescrizioni per la prevenzione degli infortuni.
<b>⚠ Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.</b>	Avoid all hazardous working practices.	Toute utilisation non conforme aux règles de sécurité comporte des risques et est absolument à proscrire.	Evitare qualsiasi metodo di lavoro che comporti rischi per la sicurezza.
<b>⚠ Reparaturen an der kraftübersetzten Spindel dürfen nur von Sachkundigen vorgenommen werden. Bei Ersatzbedarf sind nur vom Hersteller zugelassene Bauteile zu verwenden.</b>	Repairs to the spindle with power intensification may only be carried out by qualified personnel. Only components that have been approved by the manufacturer may be used as replacement parts.	Seules des personnes qualifiées sont autorisées à effectuer les réparations sur la broche de transmission de force. En cas de nécessité de remplacement, n'utiliser que les pièces de rechange validées par le constructeur.	Le riparazioni al mandrino di trasmissione possono essere effettuate soltanto da personale qualificato. In caso di necessità di pezzi di ricambi, utilizzare soltanto i ricambi prescritti dal produttore.
<b>⚠ Für Zubehör-Teile gelten die gleichen Vorschriften.</b>	The same regulations apply to all accessories.	Ces instructions s'appliquent également aux accessoires.	Le stesse prescrizioni valgono anche per gli accessori.

Lagerung	Storage	Stockage	Stoccaggio
<b>⚠ Lagern nur in trockener Umgebung.</b>	<b>⚠ Store in a dry place only.</b>	<b>⚠ Stocker le système uniquement dans un environnement sec.</b>	<b>⚠ Conservare solo in luoghi asciutti.</b>
Stellen Sie sicher, dass Ihr Kühlmedium korrosions-verhindernde Eigenschaften hat.	Ensure that your cooling medium (coolant) has anti-corrosive properties.	S'assurer que l'agent de refroidissement possède les propriétés anticorrosives nécessaires.	Assicurarsi che il refrigerante abbia proprietà anticorrasive.
Installation auf Maschinentischen	Installation on machine tables	Installation sur les bancs des machines	Installazione su piani macchina
Aufspannflächen auf Sauberkeit und Unebenheiten prüfen.	Make sure the clamping surfaces are clean and even.	S'assurer que les surfaces de fixation sont propres et planes.	Verificare che le superfici di serraggio siano pulite e non presentino irregolarità.
			
auf konventionellen Maschinen-Tischen mit 2 Pass-Nutensteinen und Spannpratzen	on conventional machine tables with 2 fitting groove blocks and side clamps	sur des bancs de machines conventionnels avec 2 lardons étagés à trou taraudé et brides de serrage	su piani macchina tradizionali con 2 tasselli scorrevoli e staffe di serraggio
			
auf Rasterplatten mit Spannpratzen	on grid plates with side clamps	sur plaques de montage avec brides de serrage	su piastre a griglia con staffe di serraggio

DE

EN

FR

IT

**Inbetriebnahme**
**Preparing for first use**
**Mise en service**
**Messa in funzione**

Dem Spanner sind eine Abdeckplatte (10) sowie zwei Abstreifer (9) beigelegt.

**⚠** Diese müssen unbedingt vor Inbetriebnahme des Spanners angebracht werden.


**⚠** It is essential that these are attached before starting to operate the vice.

A cover plate (10) and two scrapers (9) are included with the vice.

**⚠** Elles doivent impérativement être montées sur l'étau avant sa mise en service.

Une plaque de recouvrement (10) et deux racles (9) sont livrées avec l'étau.

**⚠** È assolutamente necessario applicare questi componenti prima della messa in funzione della morsa.

**Funktion**
**Operation**
**Fonctionnement**
**Funzionamento**


Durch RECHTS-Drehen des Antriebs SW 14 (7) mit Drehmomentschlüssel bewegen sich die Spindelmuttern (6) mit den Backen (1,2) jeweils in Spannrichtung gegen die Fixbacken (3,4).

Die antriebsabgewandte Mobilbacke (1) legt sich an das Werkstück in Station 1 an und wird mit ca. 1000 N vorgespannt.

By turning the wrench size 14 drive (7) CLOCKWISE with a torque wrench, the spindle nuts (6) move with the jaws (1, 2) in the clamping direction against the fixed jaws (3, 4).

The mobile jaw (1) that is facing away from the drive moves against the workpiece in station 1, and a force of about 1000 N is applied.

La rotation de l'entraînement SW 14 (7) vers la DROITE avec la clé dynamométrique entraîne un déplacement des vis de la broche (6) avec les mors (1,2) dans le sens de serrage contre les mors de fixation (3,4).

Le mors mobile (1) à l'opposé de l'entraînement se place contre la pièce usinée dans la station 1 et est préssé d'environ 1000 N.

Ruotando in senso orario l'azionamento APCH (apertura chiave) 14 (7) con la chiave dinamometrica, le madreviti (6) con le ganasce (1,2) si muovono nella direzione di serraggio contro le ganasce fisse (3,4).

La ganascia mobile opposta all'azionamento (1) si appoggia al pezzo nella Stazione 1 e viene effettuata una pretensione di circa 1000 N.

Durch Weiterdrehen des Antriebs (7) wird die Ausgleichsfeder(8)soweit axial eingedrückt, bis die zweite Mobilbacke (2) am Werkstück in Station 2 anliegt.

Die Zustellspindeln (5) bleiben als Abstützung stehen und die Ausrastkupplung rastet aus.

Durch Weiterdrehen des Antriebs SW 14 (7) werden über eine Innen-Mechanik beide Stationen mit Hochdruck gespannt

**⚠** Zur Spannkraftbegrenzung sind zwei Mechanismen vorgesehen:  
a) operation with max. 40 Nm torque  
b) an end stop on the pressure spindle after approx. 3.5 turns

Der Drehmomentschlüssel zur Bedienung des Maschinen-schraubstocks ist im optionalem Zubehör zu finden (Katalog). Er ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Drehmomentschlüssel ist vor Bedienung auf ein Drehmoment von max. 40 Nm einzustellen.

Für niedrigere Spannkräfte kann das Drehmoment reduziert werden.

Toleranzausgleich +/-2,5mm

By turning the drive (7) further, the compensating spring (8) is pushed in axially to such an extent that the second moving cheek (2) is positioned against the workpiece in station 2.

The feed spindles (5) remain stationary to provide support, and the coupling disengages.

Continuing to turn the wrench size 14 drive (7) causes an internal mechanism to apply high pressure to both stations.

**⚠** Two mechanisms are provided to limit the clamping force:  
a) operation with max. 40 Nm torque  
b) Butée de fin de course de la vis de compression après 3,5 rotations environ.

The torque wrench required to operate the machine vice may be found in the optional accessories (in the catalogue). It is not supplied with the machine.

The torque wrench should be set before use to a maximum torque of 40 Nm.

The torque can be reduced for lower clamping forces.

Tolerance compensation +/- 2.5 mm

Continuer de tourner l'entraînement (7) pour enfourcer le ressort de compensation (8) dans l'axe jusqu'à ce que le deuxième mors mobile (2) repose contre la pièce usinée dans la station 2.

Les broches d'approche (5) ne bougent pas, elles servent de point d'appui et l'accouplement débrayable se dégage.

Continuer de tourner l'entraînement SW 14 (7) pour un serrage haute pression des deux stations grâce à un mécanisme interne.

**⚠** Deux mécanismes sont prévus pour limiter l'effort de serrage :  
a) Utilisation avec un couple de serrage de 40 Nm maxi.  
b) Butée de fin de course de la vis de compression après 3,5 rotations environ.

La clé dynamométrique pour l'utilisation de l'étau pour machines est disponible dans les accessoires en option (catalogue). Elle n'est pas comprise dans la livraison.

Avant l'utilisation, régler le couple de serrage de la clé dynamométrique sur 40 Nm maxi.

Il est possible de réduire le couple de serrage pour obtenir des efforts de serrage plus faibles.

Compensation des tolérances +/-2,5 mm

Girando ulteriormente l'azionamento (7) la molla di compensazione (8) viene premuta in maniera assiale fino a quando la seconda ganascia mobile (2) non si appoggia nella stazione 2.

I mandrini di alimentazione (5) restano in posizione come supporto e il giunto di sbloccaggio si disinesta.

Girando ulteriormente l'azionamento APCH 14 (7), tramite una meccanica interna entrambe le stazioni vengono serrate con alta pressione.

**⚠** Per limitare la forza di serraggio sono previsti due meccanismi:  
a) utilizzo con coppia di serraggio max. di 40 Nm  
b) finecorsa del mandrino di spinta dopo circa 3,5 giri.

Prima del suo utilizzo, la chiave dinamometrica per il comando della morsa è disponibile tra gli accessori opzionali (catalogo). Non è compresa nella fornitura.


La chiave dinamometrica deve essere regolata su una coppia di serraggio di max. 40 Nm.

Per forze di serraggio inferiori è possibile ridurre la coppia di serraggio.

**DE**
**EN**
**FR**
**IT**

**Spannen unterschiedlich großer Werkstücke**

⚠ Die Position der Zustellspindeln ist im Ausgangszustand für das Spannen von gleichen Werkstücken voreingestellt. Diese kann im ungespannten Zustand um bis zu 25 mm verstellt werden. Die max. Spannweite der Station 1 wird dabei verkleinert und die max. Spannweite der Station 2 vergrößert.




⚠ Die Arretierungsschraube SW 5 (1) lösen. Mit der Verstellschraube SW 5 (2) die Position der Zustellspindeln um bis zu 25 mm verfahren.

⚠ Um die Zustellspindeln zurück in die symmetrische Ausgangslage zu führen, die Verstellschraube SW 5 (2) bis zum Endanschlag nach rechts drehen.

**DIE ARRETIERUNGSSCHRAUBE SW 5 (1) MUSS WIEDER FESTGEZOGEN WERDEN**
**Clamping workpieces of different sizes**

⚠ The position of the feed spindles is initially adjusted for clamping workpieces of the same size. When not clamped, these can be adjusted by up to 25 mm. This will reduce the maximum clamping width of station 1 and enlarge the maximum clamping width of station 2.



⚠ Undo the wrench size 5 locking screw (1). Move the position of the feed spindles by up to 25 mm using the wrench size 5 adjusting screw (2).

⚠ In order to return the feed spindles back to the initial symmetrical position, turn the wrench size 5 adjusting screw (2) clockwise as far as the end stop.


**THE WRENCH SIZE 5 LOCKING SCREW (1) MUST BE TIGHTENED AGAIN**

Weitere Informationen zur Verwendung der Spannweitenverstellung finden Sie unter

You will find further information about using the clamping size adjustment facility under

**Serrage de pièces usinées de tailles différentes**

⚠ La position des broches d'approche est prérglée à l'état initial pour le serrage de pièces usinées identiques. Il est possible de régler cette position sur 25 mm maxi. lorsque le mécanisme est desserré. L'ouverture maximale de la station 1 est ainsi réduite alors que celle de la station 2 est augmentée.




⚠ Desserrer les vis de verrouillage SW 5 (1). Déplacer la position des broches d'approche de 25 mm maxi. avec la vis de réglage SW 5 (2).

⚠ Tourner la vis de réglage SW 5 (2) vers la droite jusqu'à la butée de fin de course pour remettre les broches d'approche dans la position initiale symétrique.

**LA VIS DE VERROUILLAGE SW 5 (1)  
DOIT ÊTRE RESSERRÉE.**
**Serraggio di pezzi di diverse dimensioni**

⚠ La posizione dei mandrini di alimentazione allo stato iniziale è preimpostata per il serraggio di pezzi uguali. Nella posizione di non serraggio può essere spostata di max. 25 mm. In questo modo l'apertura max. della stazione 1 viene ridotta e l'apertura max. della stazione 2 viene ampliata.



⚠ Allentare le viti di arresto APCH 5 (1). Con la vite di regolazione APCH 5 (2) spostare la posizione dei mandrini di alimentazione fino a 25 mm.

⚠ Per riportare i mandrini di alimentazione nella posizione simmetrica di partenza, ruotare in senso orario la vite di regolazione APCH 5 (2) fino al finecorsa.

**FISSARE NUOVAMENTE LA VITE DI ARRESTO APCH 5 (1)**

Pour de plus amples informations concernant l'utilisation du réglage de l'ouverture des mors, consulter le site

Ulteriori informazioni per l'utilizzo della regolazione dell'apertura sono disponibili all'indirizzo

**Anwendungsmöglichkeiten**

Das Model DUO Plus wird ohne Spannbacken ausgeliefert.

Das Model DUO Plus muss mit Spannbacken aus unserem Sortiment konfektioniert werden.

Verwendbar sind:

- a) alle „konventionellen“ bewegliche Backen aus dem NC DUO 125/ DUO Plus 125 Sortiment
- b) Trägerbacken zur konventionellen und Gripp-Spannung in Verbindung mit dem Universal Grippset.

Das Universal Grippset beeinhaltet die Grippeinsätze, Aufnahmeeinheiten und eine Reihe von Bauteilen, zum Einstellen der Auflagehöhe und der Griphöhe.

Für die Auswahl der geeigneten Spannpunkte sind am Werkstück folgende Faktoren zu berücksichtigen:

1) Im Bereich der Formteilung und der Putzflächen sollte nicht gespannt werden. Hier können erhebliche Ungenauigkeiten auftreten.

2) Die Gripp-Stelle sollte ca. 4 mm Abstand vom Werkstückrand bzw. Gussradien nicht unterschreiten, vor allem bei GG 25.

3) Gegenüber liegende Gripp-Stellen zur Kraftübertragung sollten möglichst in gleicher Höhe angreifen. Das ist wichtig für den Kraftfluss im Werkstück.

4) Die nebeneinander liegenden Gripp-Stellen pro Backe sollten ebenfalls eine ähnliche Spann-Höhe aufweisen. Abweichungen in Pkt. 3 bzw. 4 führen in beiden Fällen zu Verwindungen im Werkstück.

ALLMATIC-Jakob empfiehlt, für Spannversuche zunächst die Einstellschrauben zu verwenden. Sie erlauben ein genaues Einstellen der Auflagehöhe des Werkstücks.

Für Wiederholmontagen, bzw. größere Losgrößen sind die Auflagen vorgesehen, welche jeweils passend gefräst werden müssen.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.allmatic.de](http://www.allmatic.de) unter „Downloads“/ „Produktvideos“.

**Applications**

The DUO Plus model is supplied without clamping jaws.

The DUO Plus model must be fitted with original clamping jaws from our range of products.

The following clamping jaws are suitable:

- a) all „conventional“ movable jaws from our NC DUO 125/ DUO Plus 125 range
- b) support jaws for conventional and grip clamping in combination with the universal gripper set.

The universal gripper set comprises gripper inserts, mounting units and a number of components for adjusting the support height and the gripper height.

The following workpiece criteria must be taken into account when determining the suitable clamping points:

1) Workpieces should not be clamped in the vicinity of any mould joints or polished surfaces. Doing so could lead to considerable inaccuracies.

2) The clamping point should be a minimum of approx. 4 mm away from the edge of the workpiece/mould casting radii, particularly in the case of GG 25.

3) To optimise load transmission, clamping points located opposite one another should be placed at the same height wherever possible. This is important for the distribution of forces in the workpiece.

4) Similarly, any adjacent clamping points in one jaw should be placed at the same clamping height. Deviations to item 3 or 4 will lead to distortion in the workpiece in both cases.

ALLMATIC-Jakob recommends initially using the adjustment screws for clamping tests. These enable precise setting of the support height of the workpiece.

For repeat set-ups and larger batch sizes, the supports will need to be cut to the correct height.

For further information, please visit our web site at: [www.allmatic.de](http://www.allmatic.de) at “Downloads”/ “Product Videos”.

**Possibilités d'application**

Le modèle DUO Plus est livré sans mors de serrage.

Le modèle DUO Plus doit être équipé des mors de serrage de notre gamme de produits.

Puissent être utilisés :

- a) tous les mors mobiles « conventionnels » des gammes de produits NC DUO 125 / DUO Plus 125 ;
- b) les mors de base pour le serrage conventionnel et de fixation combinés au kit de fixation universel.

Le kit de fixation universel comprend les garnitures de fixation, les unités de logement et une série de composants pour la réglage de la hauteur d'appui et de la hauteur de fixation.

Pour le choix des points de serrage appropriés, tenir compte des facteurs suivants sur la pièce usinée :

1) Ne pas serrer dans la zone de jointure ni dans les zones ébarbées pour éviter toute imprécision importante.

2) La zone de fixation doit se situer à une distance d'environ 4 mm au moins du bord de la pièce usinée ou du rayon de fonte, en particulier pour GG 25.

3) Pour la transmission de la force, des zones de fixation opposées doivent se trouver dans la mesure du possible à la même hauteur. Ceci est important pour la répartition de l'effort sur la pièce usinée.

4) Les zones de serrage contiguës pour chaque mors doivent se trouver à une hauteur de serrage similaire. Toute divergence des points 3 et 4 entraîne dans les deux cas des torsions de la pièce usinée.

ALLMATIC-Jakob recommande d'utiliser d'abord les vis de réglage pour tout essai de serrage. Elles permettent un ajustement précis de la hauteur d'appui de la pièce usinée.

Les parties portantes, chacune devant être fraisée de manière adaptée, sont prévues pour des montages répétés ou pour des tailles de lot supérieures.

Pour de plus amples informations, consulter la rubrique « Produktvideos » sous « Downloads » sur le site [www.allmatic.de](http://www.allmatic.de).

DE

EN

FR

IT

Il modello DUO Plus viene fornito senza ganasce di serraggio.

Il modello DUO Plus deve essere completato con ganasce di serraggio della nostra gamma.

È possibile utilizzare:

- a) Tutte le ganasce mobili "tradizionali" della gamma NC Duo 125 / DUO Plus 125
- b) Ganasce di supporto per il serraggio convenzionale e il serraggio Grip in combinazione con il set di presa universale.

Il set di presa universale contiene inserti di presa, unità di attacco e una serie di componenti per la regolazione dell'altezza di appoggio e di presa.

Per scegliere i punti di serraggio idonei considerare i seguenti fattori relativamente al pezzo:

1) Non eseguire il serraggio nell'area del piano di divisione della forma e sul lato sbavato. In corrispondenza di tali punti possono essere riscontrate notevoli irregolarità.

2) Il punto di presa deve trovarsi a meno di 4 mm circa di distanza dal bordo del pezzo e/o dal raggio di fusione, soprattutto per GG 25.

3) Per la trasmissione della forza, punti di presa opposti devono trovarsi, per quanto possibile, alla stessa altezza. Questo fattore è importante per un buon flusso delle forze nel pezzo.

4) Anche i punti di presa limitrofi devono trovarsi, per ciascuna gancascia, alla stessa altezza di serraggio. Eventuali irregolarità rispetto ai punti 3 e 4 determinano in entrambi i casi torsioni nel pezzo.

Per eseguire prove di serraggio, ALLMATIC-Jakob consiglia dapprima di utilizzare le viti di regolazione che consentono di regolare con esattezza l'altezza di appoggio del pezzo.

Per montaggi ripetuti e/o formati lotti maggiori sono previsti elementi di appoggio da adattare di volta in volta e fresandoli.



Per ulteriori informazioni, consultate il sito [www.allmatic.de](http://www.allmatic.de) alla voce "Downloads" / "Produktvideos" ("Download" / "Video prodotti").

## Anwendungsbeispiele

## Application examples

## Exemples d'application

## Esempi di applicazione

**Aufsatzbacken**

Das Anzugsmoment für die Backenschrauben (M12) darf 80 Nm nicht überschreiten.

⚠ Zu lange Schrauben beschädigen die Spindel.


⚠ Zu kurze Schrauben verursachen Gewindeausbrüche.

Die Trägerbacken können mit Grippeinsätzen bestückt werden. Das Anzugsmoment für die M12-Schraube im Universal Grippset darf 40 Nm nicht überschreiten.

Nicht benötigte Gewinde müssen mit Gewinde-Stopfen verschlossen werden.

## Einspannen + Lösen des Werkstücks

⚠ Werkstücke richtig einspannen (siehe Abb.).

**False jaws**

Do not exceed the tightening torque of 80 Nm for the jaw screws (M12).

⚠ Des vis trop longues risquent de détériorer la broche.

⚠ Des vis trop courtes occasionnent un arrachage du fillet.

The support jaws must be finished with grip elements. The tightening torque for the M12 screw in the universal grip set must not exceed 40 Nm.

Threaded holes that are not required must be sealed off with thread plugs.

## Clamping + releasing the workpiece

⚠ Clamp the workpiece correctly (see diagram).

**Mors adaptables**

Le couple de serrage des vis de mors (M12) ne doit pas être supérieur à 80 Nm.

⚠ Des vis trop longues risquent de détériorer la broche.


⚠ Des vis trop courtes occasionnent un arrachage du fillet.

Les mors de base peuvent être équipés de garnitures de fixation. Le couple de serrage de la vis M12 du kit de fixation universel ne doit pas être supérieur à 40 Nm.

Les filets non utilisés doivent toujours être obturés à l'aide de bouchons filetés.

## Serrage et desserrage de la pièce

⚠ Veiller au serrage correct de la pièce (voir figure).

**Sovraganasce**

La coppia di serraggio delle viti delle ganasce (M12) non deve superare 80 Nm.

⚠ Viti troppo lunghe danneggiano il mandrino.

⚠ Viti troppo corte danneggiano la filettatura.

Le ganasce di supporto devono essere dotate di elementi di presa. La coppia di serraggio della vite M12 nel set di elementi di presa universale non deve essere superiore a 40 Nm.

I filetti non necessari devono essere chiusi con un'apposito tappo.

DE

EN

FR

IT

**Einspannen des Werkstücks in GRIPP-Spitzen**
**Clamping the workpiece in the GRIP spikes**
**Serrage de la pièce usinée dans des pointes de fixation**
**Serraggio del pezzo in punte di presa**


Die kegelförmigen Gripp-Spitzen dringen in das Werkstück ein und erzeugen Formschluss.

Die Eindringtiefe ist abhängig von  
a) der Spannkraft und  
b) der Material-Festigkeit

Bei Gripp-Spannung an beiden Stationen und Werkstoffen bis ca. 1000 N/mm<sup>2</sup>

- unleg. Stahl
- Grauguss
- Aluminium
- Kunststoffe

The conical spikes of the gripper penetrate into the workpiece and produce a positive lock.

The penetration depth depends on  
a) the clamping force and  
b) the material strength.

When grip-clamping at both stations and with materials up to approx. 1000 N/mm<sup>2</sup>,

- unalloyed steel
- grey cast iron
- aluminium
- plastics

Les pointes de fixation coniques pénètrent dans la pièce usinée et créent une fermeture géométrique.

La profondeur de la pénétration dépend de  
a) l'effort de serrage et  
b) de la résistance du matériau.

En cas de serrage de fixation sur les deux stations et des matériaux jusqu'à environ 1 000 N/mm<sup>2</sup>

- acier non allié
- fonte grise
- aluminium
- matières plastiques

Le punte di presa coniche penetrano nel pezzo e creano un accoppiamento geometrico.

La profondità di penetrazione dipende da  
a) forza di serraggio e  
b) resistenza del materiale

In caso di serraggio Grip su entrambe le stationi e materiali fino a circa 1000 N/mm<sup>2</sup>

- acciaio non legato
- ghisa grigia
- alluminio
- materie plastiche

wird die Spindel-Übersetzung durch Endanschlag begrenzt (3,5 Umdrehungen = ca. 40 kN).

Bei Gripp-Spannung an der einen Station und konventioneller Spannung an der anderen Station....

...wird die Spindel-Übersetzung nach ca. 2 bis 2,5 Umdrehungen durch das Drehmoment max. 40 Nm begrenzt.

Bei wiederholter Spannung in die gleiche Gripp-Position, bei der Verwendung von mehr als 2 Grippelementen pro Backe oder bei vergütetem Material ist die Materialverdrängung erheblich erschwert, d.h. es wird wesentlich schneller Spannkraft aufgebaut.

**⚠ Das Antriebs-Drehmoment muss unbedingt auf max. 40 Nm begrenzt werden.**

Ein Überziehen des Drehmomentschlüssels über den „Knackpunkt“ hinaus, führt zu übermäßigem Verschleiß bzw. zu gebrochenen Bauteilen.

**⚠ Keine gehärteten Werkstücke spannen.**

**⚠ Brennschnitt-Konturen mit Aufhärtungen mit Flex anschleifen.**

**Trägerbacken nur in Kombination mit Gripp-Spindel.**

... the spindle transmission ratio of the spindle is limited by the maximum torque of 40 Nm after about 2 to 2.5 turns.

The displacement of the material is made considerably more difficult, i.e., the clamping force accumulates at a considerably faster rate. When clamping repeatedly in the same gripper position or when using more than 2 grippers per jaw or in connection with tempered material.

**⚠ The drive torque must be limited to max. 40 Nm in all cases.**

Overtightening the torque wrench beyond its "crunch point" leads to excessive wear and tear and/or broken components.

**⚠ Do not clamp hardened workpieces.**

**⚠ Grind flame cut contours with hard regions with an angle grinder.**

**Support jaws only in combination with gripper spindle.**

... la transmission par la broche est limitée à 40 Nm maxi. par le couple de serrage après environ 2 à 2,5 rotations.

En cas de serrage répété dans la même position de fixation, lorsque plus de deux pinces sont employées par mors ou lorsque le matériau est amélioré, le renforcement de matériau est considérablement plus difficile, c'est-à-dire que l'effort de serrage est établi nettement plus rapidement.

**⚠ Impérativement limiter le couple de serrage de l'entraînement à 40 Nm maxi.**

Un serrage exagéré de la clé dynamométrique au-delà du « point de déclic » entraîne une usure excessive ou une rupture des composants.

**⚠ Ne pas serrer de pièces usinées trempées.**

**⚠ Meuler les contours durs de la pièce oxycoupee avec une tronçonneuse à meule.**

**N'utiliser les mors de base qu'avec des broches de fixation.**

...la trasmissione del mandrino viene limitata dopo circa 2 - 2,5 giri da una coppia di serraggio max. di 40 Nm.

In caso di serraggio ripetuto nella stessa posizione di presa oppure in caso di utilizzo di più di 2 pinze per ciascuna ganascia oppure con materiale bonificato il materiale si sposta più difficilmente, ovvero la forza di serraggio viene generata più rapidamente.

**⚠ La coppia di serraggio dell'azionamento deve essere limitata a max. 40 Nm.**

Sforzare la chiave dinamometrica oltre il punto di blocco determina un'usura e/o la rottura di componenti.

**⚠ Non serrare pezzi induriti.**

**⚠ Affilare contorni ossidati tagliati con indurimenti utilizzando una troncatrice a mola.**

**DE**
**EN**
**FR**
**IT**

**Einspannen des Werkstücks zwischen Flächen**
**Clamping the workpiece between surfaces**
**Serrage de la pièce usinée entre des surfaces**
**Serraggio del pezzo tra superfici**


Bei Einspannung zwischen Flächen findet keine Material-Verdrängung statt, d.h. es wird extrem rasch Spannkraft aufgebaut.

No material displacement takes place when clamping between surfaces, i.e., the clamping force accumulates rapidly.

En cas de serrage entre des surfaces, aucun refoulement de matériau ne se produit, c'est-à-dire que l'effort de serrage est établi extrêmement rapidement.

In caso di serraggio tra superfici non si verifica alcuno spostamento di materiale, ovvero la forza di serraggio viene generata molto rapidamente.

Das Drehmoment 40 Nm ist bereits nach ca.  $\frac{3}{4}$  Umdrehung der Druckspindel (5) erreicht.

The torque of 40 Nm is reached after only about  $\frac{3}{4}$  turn of the pressure spindle (5).

Le couple de serrage de 40 Nm est déjà atteint après environ  $\frac{3}{4}$  rotation de la vis de compression (5).

La coppia di serraggio di 40 Nm si raggiunge già dopo circa  $\frac{3}{4}$  di giro del mandrino di spinta (5).

**⚠ Das Antriebs-Drehmoment muss unbedingt auf 40 Nm begrenzt werden.**

**⚠ The drive torque must be limited to max. 40 Nm in all cases.**

**⚠ Impérativement limiter le couple de serrage de l'entraînement à 40 Nm.**

**⚠ La coppia di serraggio dell'azionamento deve essere limitata a max. 40 Nm.**


Ein Überziehen des Drehmomentschlüssels über den „Knackpunkt“ hinaus, führt zu übermäßigem Verschleiß bis hin zur Beschädigung von Drehmomentschlüssel und Maschinenschraubstock durch gebrochene Bauteile.

Over-tightening the torque wrench beyond the clicking point causes the torque wrench to be excessively worn, and broken components can even damage the torque wrench or the machine vice.

Un serrage exagéré de la clé dynamométrique au-delà du « point de déclic » entraîne une usure excessive, endommageant la clé dynamométrique et l'étau pour machines en raison de la rupture des pièces.

Sforzare la chiave dinamometrica oltre il punto di blocco determina un'usura eccessiva e può causare danni all'utensile e alla morsa determinati dalla rottura di componenti.

**Spannkraftdiagramm Duo Plus 125**  
**Duo Plus 125 clamping force diagram**  
**Diagramme de l'effort de serrage Duo Plus 125**  
**Diagramma della forza di serraggio Duo Plus 125**


**Montage der Trägerbacken**
**Assembling of support jaw**
**Montage des mors de base**
**Montaggio di ganascia oscillante**

DE

EN

FR


IT




- richtig
- correct
- correct
- giusto



- falsch
- incorrect
- incorrect
- sbagliato

**Einspannen des Werkstücks**
**Clamping the workpiece**
**Serrage de la pièce usinée**
**Insetimento del pezzo**


- richtig
- correct
- correct
- giusto



- falsch
- incorrect
- incorrect
- sbagliato



- richtig
- correct
- correct
- giusto



- falsch
- incorrect
- incorrect
- sbagliato

**⚠ Immer darauf achten, dass alle Gripp-Spitzen am Werkstück anliegen, bevor die Kupplung ausrastet, d.h. der Kraftverstärker in Funktion tritt.**

**⚠ Always make sure that all grip spikes rest against the workpiece before disengaging the clutch, i.e., before the power intensifier starts functioning.**

**⚠ Toujours veiller à ce que toutes les pointes de fixation reposent contre la pièce usinée avant que l'accouplement ne se dégage, c'est-à-dire avant le fonctionnement de l'amplificateur de force mécanique.**

**⚠ Assicurarsi sempre che tutte le punte di presa siano applicate al pezzo prima che il giunto si sblocca, ovvero prima che l'amplificatore di forza entri in funzione.**

**Service**

Aktuelle Informationen über Ersatzteile finden Sie unter

**Service**

Up-to-date information about spare parts can be found at

**Service**

Vous trouverez des informations actuelles sur les pièces de rechange à l'adresse suivante :

**Assistenza**

Informazioni aggiornate sui pezzi di ricambio sono disponibili all'indirizzo

# www.allmatic.de

**Reinigung + Wartung****Cleaning + Maintenance****Nettoyage et entretien****Pulizia e manutenzione**

Zum Reinigen Besen, Spänesauger bzw. Spänehaken verwenden.

Use a brush, chip extractor or chip removing hook for cleaning purposes.

Pour le nettoyage, utiliser un balai, un aspirateur de copeaux ou un crochet.

Per la pulizia, utilizzare spazzolini, aspiratruucioli o ganci per trucioli.

Bei Reinigung mit Druckluft Schutzbrille tragen. Es besteht Verletzungsgefahr durch aufwirbelnde Späne und Kühlemulsion.

Wear safety goggles when cleaning with compressed air as the dispersed chips and coolant pose a risk of injury.

Porter des lunettes de protection lors du nettoyage à l'air comprimé. Risque de blessures par projection de copeaux et émulsion de liquide de refroidissement.

In caso di pulizia con aria compressa, indossare occhiali protettivi. Pericolo di lesioni dovute ai trucioli volanti e all'emulsione del liquido di raffreddamento.

Nach längerem Gebrauch empfehlen wir, den ALLMATIC DUO Plus zu zerlegen, gründlich zu reinigen und zu ölen.

After longer periods of use, we recommend that the ALLMATIC DUO Plus is disassembled, thoroughly cleaned and oiled.

Après une utilisation prolongée, nous recommandons de démonter, nettoyer avec soin et huiler ALLMATIC DUO Plus.

Dopo un utilizzo prolungato, si consiglia di smontare ALLMATIC DUO Plus, pulirla accuratamente e lubrificarla.

Antriebs-seitige Festbacke (1) abmontieren, Flachabstreifer (2) und Abdeckplatte (3) entnehmen, mobile Backe (4) abmontieren, Spindellagerung (5) lösen, Spindel und Spindelmuttern herausziehen.

Dismantle the fixed jaw (1) on the drive side, remove the flat scraper (2) and the cover plate (3), dismantle the moving jaw (4), undo the spindle bearing (5) and withdraw the spindle and the spindle nuts.

Démonter le mors fixe (1) du côté de l'entraînement, retirer la racle plate (2) et la plaque de recouvrement (3), démonter les mors mobiles (4), desserrer le logement de la broche (5), retirer la broche et les vis de la broche.

Smontare la ganascia sul lato dell'azionamento (1), togliere il raschiatore piatto (2) e la piastra di copertura (3), smontare la ganascia mobile (4), allentare il portamandrino (5), estrarre mandrino e madreviti.

Mitnehmer-Schrauben (6) lösen, Spindellager (5) abziehen, Spindelmuttern (7) von Spindel herabdrehen. Undo the driving screws (6), withdraw the spindle bearing (5) and unscrew the spindle nut (7) from the spindle.

Nach Reinigung aller Komponenten, alle Gleitflächen einölen und in umgekehrter Reihenfolge montieren.

After cleaning all the components, oil the sliding surfaces and reassemble in the reverse order.

Desserrer les vis d'entraînement (6), retirer le logement de la broche (5), retirer les vis de la broche (7) de la broche.

Après le nettoyage de tous les composants, huiler toutes les surfaces de frottement, puis remonter dans l'ordre inverse.

Allentare le viti di trascinamento (6), togliere il portamandrino (5), svitare le madreviti (7) dal mandrino.


Dopo aver pulito tutti i componenti, lubrificare tutte le superfici di scorrimento e rimontare nell'ordine inverso allo smontaggio.

DE

EN

FR

IT



**Fehlersuche**

Störung	Ursache	Behebung
Spindel lässt sich nicht drehen.	a) Backen mit zu langen Schrauben befestigt.  b) Innenraum des Spellers ist voll Späne	Richtige Schraubenlänge verwenden.  Späne beseitigen bzw. absaugen
Schwergängigkeit von Spindel und Spindelmutter	Spindelgewinde bzw. Gleitflächen sind durch Späne verschmutzt bzw. korrodiert	ALLMATIC DUO Plus zerlegen, reinigen und einölen
Spannkraft kann nicht gelöst werden	Kraftverstärker ist kaputt	Spindellager vom Unterteil lösen, Spindel ausbauen. ALLMATIC Service
Mobile Backen bewegen sich nicht mehr synchron	Mitnehmerschraube zwischen Spindel und Spindellager haben sich gelöst	ALLMATIC DUO Plus zerlegen, Mitnehmerschraube M6 (2x) gut anziehen (ca. 8 Nm)
Spannkraft wird nicht oder nur teilweise aufgebaut	Kupplung rastet zu früh aus	Spindel und Spindelmutter auf Leichtigkeit prüfen, evtl. Korrosion beseitigen, bzw. Kupplungsmechanik verschließen - siehe ALLMATIC Service
Angegebene Spannweiten werden nicht erreicht	a) Spindelmutter sitzen nicht symmetrisch auf den Spindel-Gewinden  b) Spannweitenverstellung falsch eingestellt	Spindel demontieren, Spindelmuttern verdrehen, Mittenmarkierung beachten  Arretierschraube SW 5 öffnen, mit Verstellschraube SW 5 Spannweite einstellen
Spannweite verstellt sich beim Spannen	Arretierschraube zur Spannweitenverstellung gelöst	Arretierschraube anziehen

**Troubleshooting**

Fault	Possible cause	Remedy
Spindle will not turn.	a) Jaws have been secured with screws that are too long.  b) Inner area of the vice is full of chips.	Use the correct screw length.  Remove/suction off swarf.
Stiffness of spindle and spindle nut	Spindle thread or sliding surfaces have become soiled by chips or corroded	Dismantle the ALLMATIC DUO Plus, clean and lubricate it
Clamping force cannot be released	Power intensifier is faulty	Release the spindle bearing from the vice base and remove the spindle. ALLMATIC Service
Moving jaws no longer move synchronously	Driving screws between spindle and spindle bearing have come undone	Dismantle the ALLMATIC DUO Plus, tighten the M6 (2x) driving screws properly (approx. 8 Nm)
Clamping force is not developed or is inadequate	Coupling is unlatching too early	Check that the spindle and the spindle nut can move freely, rectify any corrosion and/or close the coupling mechanics - see ALLMATIC Service
Quoted clamping widths are not achieved	a) Spindle nuts are not located symmetrically on the spindle threads  b) Clamping width adjustment is wrongly set	Dismantle the spindle, rotate the spindle nuts and observe the centre marking  Open the wrench size 5 locking screw, adjust the clamping width with the wrench size 5 adjusting screw
Clamping width goes out of adjustment when clamping	The locking screw for clamping width adjustment has become loose	Tighten the locking screw

DE

EN

FR

IT

**Dépistage des dérangements**

Dérangement	Cause possible	Solution
La broche ne tourne pas.	a) Les mors ont été fixés à l'aide de vis trop longues.  b) L'intérieur de l'étau est rempli de copeaux.	Utiliser des vis ayant une longueur appropriée.  Éliminer ou aspirer les copeaux.
Aucune liberté de jeu de la broche et de la vis de la broche.	Le filet de la broche ou les surfaces de frottement sont rouillés ou encrassés en raison de la présence de copeaux.	Démonter ALLMATIC DUO Plus, le nettoyer puis le graisser.
Impossible de libérer la force de serrage.	L'amplificateur de force mécanique est en panne.	Desserrer le logement de la broche au niveau de l'embase ; démonter la broche. ALLMATIC.
Les mors mobiles ne se déplacent plus de manière synchrone.	Les vis d'entraînement entre la broche et le logement de la broche se sont desserrées.	Démonter ALLMATIC DUO Plus, bien serrer la vis d'entraînement M6 (x2) (environ 8 Nm).
L'effort de serrage n'est pas ou n'est que partiellement établi.	L'accouplement se dégage trop tôt.	Vérifier la souplesse de la broche et de la vis de la broche, supprimer toute trace de corrosion éventuelle ou bloquer le mécanisme d'accouplement ; aviser le service ALLMATIC.
Les ouvertures des mors indiquées ne sont pas atteintes.	a) Les vis de la broche ne sont pas installées de façon symétrique sur les filetages de la broche.  b) L'ouverture des mors est mal réglée.	Démonter la broche, tourner les vis de la broche, tenir compte du marquage central.  Ouvrir la vis de verrouillage SW 5, régler l'ouverture des mors avec la vis de réglage SW 5.
L'ouverture des mors se dérègle lors du serrage.	La vis de verrouillage du réglage de l'ouverture des mors est desserrée.	Serrer la vis de verrouillage.

**Ricerca guasti**


Guasti	Causa	Eliminazione
Il mandrino non ruota.	a) Ganasce fissate con viti troppo lunghe.  b) L'interno della morsa è pieno di trucioli	Adottare la lunghezza corretta delle viti.  Eliminare o aspirare i trucioli
Il mandrino e le madreviti sono poco scorrevoli	Le filettature del mandrino o le superfici di scorrimento sono sporche di trucioli o corrosive	Smontare ALLMATIC DUO Plus, pulirlo e lubrificarlo
Non è possibile sbloccare la pressione di serraggio	Il moltiplicatore di forza è guasto	Togliere il portamandrino dalla base, smontare il mandrino.  Assistenza ALLMATIC
Le ganasce mobili non si muovono più in sincronia	Le viti di trascinamento tra mandrino e porta-mandrino si sono allentate	Smontare ALLMATIC DUO Plus, avvitare bene le viti di trascinamento M6 (2x) (ca. 8 Nm)
La pressione di serraggio è assente o solo parzialmente raggiunta	La frizione si disinnesta troppo presto	Controllare che il mandrino e la madrevite siano scorrevoli, eliminare eventuali segni di corrosione, e verificare che la meccanica della frizione non sia usurata – vedere Assistenza ALLMATIC
Non è possibile ottenere le larghezze di serraggio indicate	a) Le madreviti non sono sistamate simmetricamente nelle filettature  b) L'apertura è impostata in modo errato	Smontare il mandrino, rigirare le madreviti tenendo conto della marcatura centrale  Aprire la vite di arresto APCH 5, impostare l'apertura con la vite di regolazione APCH 5
L'apertura si modifica durante il serraggio	La vite di arresto per la regolazione dell'apertura è allentata	Serrare la vite di arresto

DE

EN

FR

IT



**Para evitar un manejo incorrecto y eventuales daños,  
lea en particular las páginas 27 a 42**

**Para evitar erros de funcionamento = danos,  
leia, em especial, as páginas 27 a 42**

**Hatalı kullanımdan = Hasarlardan kaçınmak için:  
Lütfen özellikle Sayfa 27 ile 42 arasını okuyun**

为了避免操作不当及损坏：  
请您特别注意阅读第 27 至 42 页相关内容

**Estimado cliente,**

nos alegramos por la confianza depositada en nuestros productos de calidad y deseamos darle las gracias por su adquisición.

Observe las indicaciones contenidas en este Manual de Instrucciones ya que:

**la seguridad y la precisión también dependen de usted.**

**Caro cliente,**

queremos agradecer-lhe pela confiança demonstrada ao adquirir um dos nossos produtos de qualidade.

Solicitamos que tenga em conta as indicações constantes deste manual de instruções, uma vez que:

**A segurança e a precisão também dependem de si.**

**Sayın Müşteri,**

Kaliteli ürünümüze duyduğunuz güvene seviniyor ve ürünümüzü satın aldığınız için size teşekkür ediyoruz.

Lütfen bu kullanıma kılavuzundaki uyarı ve açıklamalara uygun, çünkü:

**Güvenlik ve doğru çalışma size bağlıdır.**

**尊敬的客户：**

我们很高兴您能充分信任本公司的产品，并真诚地感谢您购买本公司的产品。

请您注意本操作手册中的各项提示，因为

安全性和精确性也取决于您自己。

ES

PT

TR

ZH

**Datos del fabricante**

Published by:  
ALLMATIC-Jakob  
Spannsysteme GmbH  
Jägermühle 10  
87647 Unterthingau  
Germany

**Dados do fabricante**

Tel.: +49 (0)8377 929-0  
Fax: +49 (0)8377 929-380  
[www.allmatic.de](http://www.allmatic.de)  
[info@allmatic.de](mailto:info@allmatic.de)

**Üretici kanıtı**

**制造商证明**

**Uso previsto**

El tornillo de banco mecánico DUO Plus 125 de ALLMATIC únicamente debe emplearse para sujetar piezas de trabajo sólidas y resistentes.

**Finalidade**

O torno para máquinas DUO Plus 125 da ALLMATIC só pode ser utilizado para aperturar peças fixas.

**Kullanım amacı**

ALLMATIC DUO Plus 125 makineli mengene sadece kati iş parçalarının sıkılmasa kullanılabılır.

**用途**

ALLMATIC DUO Plus 125型机床虎钳只允许用来夹紧坚固工件。

**Indicaciones de seguridad**

Las personas que trabajen en el DUO Plus de ALLMATIC deberán haber leído el Manual de Instrucciones antes del inicio del trabajo.

**⚠️** Las piezas de trabajo flexibles sólo soportan una escasa fuerza de apriete, y son un peligro para las personas y el medio ambiente.

**⚠️** Si la tensión de apriete es demasiado pequeña, pueden desprenderse las piezas de trabajo, con el consiguiente riesgo de sufrir daños materiales o personales.

**⚠️** Deben observarse todas las normas de prevención de accidentes específicas de la máquina.

**⚠️** Debe evitarse cualquier modo de trabajo que comporte un riesgo para la seguridad.

**⚠️** Las reparaciones en el husillo de transmisión deben ser realizadas exclusivamente por expertos. En caso de necesitar piezas de recambio, deberán emplearse únicamente componentes autorizados por el fabricante.

**⚠️** Estas mismas normas rigen también para los accesorios.

**Indicações de segurança**

As pessoas que vão trabalhar com o ALLMATIC DUO Plus têm de ler este manual de instruções antes de dar início aos trabalhos.

**⚠️** A força de aperto apresentada pelas peças elásticas é reduzida, constituindo assim um perigo para as pessoas e para o ambiente.

**⚠️** Se a força de aperto for muito reduzida existe o risco de as peças se soltarem.

**⚠️** É obrigatório respeitar todas as normas de prevenção de acidentes específicas da máquina.

**⚠️** Devem ser evitados quaisquer métodos de trabalho que possam comprometer a segurança.

**⚠️** As reparações do fuso de transmissão só podem ser efetuadas por pessoas devidamente qualificadas. Caso seja necessário proceder a uma substituição, só devem ser utilizados componentes autorizados pelo fabricante.

**⚠️** Aplicam-se as mesmas normas às peças acessórias.

**Güvenlik uyarıları**

ALLMATIC DUO Plus ile çalışacak kişiler çalışmaya başlamadan önce kullanma kılavuzu okumalıdır.

**⚠️** Esnek iş parçaları sadece düşük sıkma kuvveti oluşturabileceklerinden kişiler ve çevre için tehlike oluştururlar

**⚠️** Çok düşük sıkma kuvvetinde gevşeyen iş parçaları nedeniyle tehlike ortaya çıkar.

**⚠️** Makineye özgü bütün kazaların korunma yönetmelikleri hükümlerine uyulmalıdır.

**⚠️** Tehlike oluşturma olasılığı bulunan her türlü çalışma yönteminde kaçınılmalıdır.

**⚠️** Güç aktaran mildeki onarımlar sadece uzman kişiler tarafından yapılabilir. Yedek parça gereksinimi doğduğunda sadece üreticinin izin verdiği yapı parçaları kullanılmalıdır.

**⚠️** Aksesuar parçaları için aynı hüküm geçerlidir.

**安全须知**

负责操作 DUO Plus 的人员在开始作业前，必须仔细阅读本操作手册。

**⚠️** 弹性工件形成的夹紧力很小，会给人员和环境造成危险。夹紧力太小时，松脱的工作会造成危险。

**⚠️** 请严格遵守所有针对机床的事故防范规定。

**⚠️** 任何在安全方面存在危险的工作方法均不可使用。

**⚠️** 只允许专业人员进行力传递主轴的维修。

**⚠️** 如需替换，只能使用经制造商允许的部件。

**⚠️** 配件适用相同规定。


**Almacenamiento**

**⚠️** El DUO Plus debe almacenarse sólo en un entorno seco

Asegúrese de que su refrigerante posea propiedades anticorrosivas.

**Instalación sobre mesas de máquina**

Compruebe la ausencia de suciedad y de irregularidades en las superficies de sujeción.


**Armazenamento**

**⚠️** Armazenar apenas em ambientes secos.

Certifique-se de que o fluido refrigerante que utilizar é dotado de propriedades anticorrosivas.

**Instalação em mesa de máquina**

Verificar o grau de limpeza e a existência de irregularidades nas superfícies de aperto.

**Depolama**

**⚠️** Depolama sadece kuru bir ortamda yapılmalıdır.

Soğutma ortamının korozyon önleyici özelliklere sahip olmasına dikkat edin.

**Montaj Makine tablasına**

Sıkma yüzeyleri temizlik ve pürüzlülük açısından kontrol edilmelidir.


**贮存**

**⚠️** 只可存放于干燥环境中。

请确保冷却剂具有防腐特性。

**安装在机床工作台上**

请检查夹紧面是否清洁和不平整。



sobre mesas de máquina convencionales, con 2 dados de guía y garras de fijación

em mesas de máquinas convencionais com 2 porcas T e garras de fixação

2 oluk intibak blokları ve kelepçeli geleneksel makine tablaları üzerine

在常规机床工作台上，用 2 个槽用螺母和夹钳

sobre placas cuadrículadas, con garras de fijación

em placas em grelha com garras de fixação

Kelepçeli izgara levhaları üzerine

在栅板上，用夹钳

**ES**
**PT**
**TR**
**ZH**

**Puesta en servicio**

El tensor se suministra con una cubierta (10) y dos raspadores (9).

**⚠** Es necesario que estas piezas estén debidamente colocadas antes de la puesta en servicio del tensor.

**Colocação em funcionamento**

O torno inclui uma placa de cobertura (10) e dois raspadores (9).

**⚠** Estes têm de ser colocados imprevidavelmente antes de colocar o torno em funcionamento.

**İşletmeye alma**


Sıkma aleti ekinde bir kapak plakası (10) ve iki sıyırcı (9) bulunmaktadır.

**⚠** Sıkma aleti işletmeye alınmadan önce bunların mutlaka takılması gereklidir.

**投入运行**

该夹紧装置添加了一个盖板 (10) 以及两个削刮器 (9)。

**⚠** 务必在夹紧装置启动前安装好。

**Funcionamiento**
**Função**
**Fonksiyon**
**功能**
**STATION 1/ESTAÇÃO 1/  
İSTASYON 1/工作台 1**


Girando hacia la DERECHA el eje accionador SW 14 (7) con una llave dinamométrica, las tuercas (6) con sus respectivas mordazas (1,2) se desplazan en dirección de sujeción contra las mordazas fijas (3,4).

La mordaza móvil (1) opuesta al eje accionador se aplica a la pieza en la estación 1 y se pretensa con aprox. 1000 N.

Rodando o acionamento tam. 14 (7) para a DIREITA com uma chave dinamométrica, as tuertas (6) com suas respectivas mordazas (1,2) se desplazam no sentido de aperto contra as mandíbulas fixas (3,4).

A mandíbula móvel oposta ao acionamento (1) é posicionada contra a peça na estação 1 e pré-tensionada com aprox. 1000 N.

Tahrik SW 14 (7) tork anahtarı ile SAĞA doğru çevrildiğinde mil somunları (6) yanaklarla (1,2) birlikte sabit yanaklara (3,4) karşı sıkma yönünde hareket eder.

使用扭矩扳手向右旋转驱动装置 SW14 (7)，主轴螺母 (6) 就随着卡盘 (1,2) 分别向固定卡盘 (3,4) 对夹方向移动。

避开驱动的移动式卡盘 (1) 贴靠到 1 号工作站上的工件上，并以约 1000 N 进行预夹紧。

Al continuar girando el eje accionador (7), el muelle compensador (8) es comprimido en sentido axial hasta que la segunda mordaza móvil (2) contacta con la pieza en la estación 2.

Los husillos de aproximación (5) se detienen a modo de apoyo y el acoplamiento de desenclavamiento se desengatona.

Al continuar girando el eje accionador SW 14 (7), ambas estaciones se sujetan con alta presión por medio de un mecanismo interno.

**⚠** Para la limitación de la tensión de apriete hay previstos dos mecanismos:

- Manejo con un par máx. de 40 Nm.
- Tope final del husillo tensor tras aprox. 3,5 vueltas.

La llave dinamométrica para el manejo del tornillo de banco mecánico figura entre los accesorios opcionales (catálogo). No está incluida en el volumen de suministro

Antes de su empleo, deberá ajustarse la llave dinamométrica a un par máx. de 40 Nm.

Para tensiones de apriete más pequeñas puede reducirse el par.

Compensación de tolerancia +/- 2,5 mm

Continuando a rodar o acionamento tam. 14 (7), ambas as estações são apertadas em simultâneo com alta pressão através de um sistema mecânico interior.

Os fusos de avanço (5) permanecem nas suas posições como apoio e o acoplamento desengatona.

Continuando a rodar o acionamento tam. 14 (7), ambas as estações são apertadas em simultâneo com alta pressão através de um sistema mecânico interior.

**⚠** Existem dois mecanismos de limitação da força de aperto:

- Operação com um binário máx. de 40 Nm
- Batente de fim de curso do fuso de compressão após aprox. 3,5 rotações.

A chave dinamométrica para operação do torno para máquinas encontra-se na lista de acessórios opcionais (catálogo). Não está incluída no material fornecido.

A chave dinamométrica deve ser previamente ajustada para um binário máx. de 40 Nm.

É possível reduzir o binário para forças de aperto menores.

Compensação de tolerância +/- 2,5 mm

Tahrik (7) çevrildiğinde dengeleme yayı (8) ikinci hareketli yanak (2) istasyon 2'de iş parçasına dayanıncaya kadar eksenel olarak itilir.

Besleme milleri (5) destek olarak durur ve kavrama açılır.

Tahrik SW 14 (7) çevrildiğinde bir iç mekanizma ile her iki istasyon yüksek basınçla sıkılır

继续旋转驱动装置 (7) 在轴向上压下补偿弹簧 (8)，直至第二个移动式卡盘 (2) 到达 2 号工作台。

进给杆 (5) 仍然用作支承装置，联轴器脱离开来。

继续旋转驱动装置 SW14 (7)，通过一个内部机械装置用高压夹紧两个工作台。

**ES**
**PT**
**ZH**

**⚠** Sikma kuvvetini sınırlamak iki mekanizma öngörülümustür:

- Maks. 40 Nm torkla çalışma
- Yaklaşık 3,5 tur çevirmeden sonra basınç mili stoperi.

**⚠** 为限制夹紧力规定使用两种机械方式：

- 使用最大 40 Nm 的扭矩来操作
- 旋转约 3.5 圈后通过压紧螺栓 (5) 止挡。

用来操作机床虎钳的扭矩扳手可以查阅选购配件（目录）。

它不在供货范围内。


操作前，将所用的扭矩扳手调到最大 40 Nm 扭矩。

如果夹紧力降低，扭矩就会减小。

公差补偿 +/- 2.5mm

**Sujeción de piezas de diferente tamaño**

⚠ La posición de los husillos de aproximación está preajustada en el estado de entrega para la sujeción de piezas iguales. Esta posición puede modificarse en un margen de hasta 25 mm en estado no tensado. Durante esta operación se reduce el diámetro máx. de sujeción de la estación 1 y aumenta el diámetro máx. de sujeción de la estación 2.




⚠ Afloje los tornillos de retención sw 5 (1), desplace con el tornillo de ajuste sw 5 (2) la posición de los husillos de aproximación en un margen máx. de 25 mm.

⚠ Para hacer que los husillos de aproximación retornen a su posición simétrica inicial, gire hacia la derecha hasta el tope el tornillo de ajuste sw 5 (2).

**NO SE OLVIDE DE VOLVER A APRETAR FIRMEMENTE EL TORNILLO DE RETENCIÓN SW 5 (1)**
**Apertar peças de diferentes tamanhos**

⚠ A posição dos fusos de avanço é inicialmente pré-ajustada para o aperto de peças iguais. Esta pode ser ajustada em estado de ausência de tensão para até 25 mm. A amplitude de aperto máx. da estação 1 é então reduzida e a amplitude de aperto máx. da estação 2 aumentada.



⚠ Soltar os parafusos de bloqueio tam. 5 (1). Com o parafuso de ajuste tam. 5 (2), deslocar a posição dos fusos de avanço em até 25 mm.

⚠ Para voltar a colocar os fusos de avanço na posição inicial simétrica, rodar o parafuso de ajuste tam. 5 (2) para a direita até ao batente de fim de curso.


**O PARAFUSO DE BLOQUEIO TAM. 5 (1) TEM DE VOLTAR A SER APERTADO**

Más información sobre la utilización del ajuste del diámetro de sujeción bajo

Para mais informações relativas à utilização do ajuste da amplitude de aperto, aceda ao nosso site

**Farklı büyüklükteki iş parçalarının sıkılması**

⚠ Besleme milinin pozisyonu başlangıç durumunda eşit iş parçalarının sıkılması için ayarlıdır. Bu gerilimsiz durumda 25 mm'ye kadar değiştirilebilir. İstasyon 1'in maksimum sıkma genişliği küçülür ve istasyon 2'nin sıkma genişliği büyür.




⚠ Kilitleme vidalarını SW 5 (1) gevşetin. Ayar vidası SW 5 (2) ile besleme milinin pozisyonu 25 mm'ye kadar değiştirilebilir.

⚠ Besleme millerini simetrik başlangıç noktasına getirmek için, ayar vidası SW 5 (2) sonuna kadar sağa çevrilmelidir.

**KILITLEME VIDASI SW 5 (1)  
TEKRAR SIKILMALIDIR**

Sıkma genişliği ayarına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bakınız:

**夹紧不同大小的工件**


⚠ 拧下止动螺钉 SW5 (1) 用调整螺钉 SW5 (2) 移动进给杆的位置，最多达 25 mm。

⚠ 为了让进给杆返回到对称的初始位置，向右旋转调整螺钉 SW 5 (2) 至末端挡块。

**止动螺钉 SW 5 (1) 必须再次拧紧。**

**Aplicaciones**

El modelo DUO Plus se suministra sin mordazas de apriete.

El modelo DUO Plus debe completarse con mordazas de apriete procedentes de nuestra cartera de productos.

Pueden emplearse:

- a) Todas las mordazas móviles "convencionales" de las gamas NC DUO 125 y DUO Plus 125.
- b) Mordazas portagripps para la sujeción convencional de gripps en combinación con el set universal de agarre gripp.

El set universal de agarre gripp incluye insertos gripp, unidades de alojamiento y una serie de componentes para el ajuste de la altura de apoyo y de la altura de agarre.

Para la selección de los puntos de apriete adecuados deben tenerse en cuenta los siguientes factores en la pieza de trabajo:

1) En la zona de la junta y de las superficies rectificadas no debería aplicarse la tensión de apriete. Aquí pueden presentarse considerables imprecisiones.

2) El punto de agarre no debe situarse a una distancia inferior de aprox. 4 mm con respecto al borde de la pieza de trabajo o de los radios de fundición, especialmente tratándose de GG 25.

3) Los puntos de agarre opuestos para la transmisión de fuerza deben atacar en lo posible a la misma altura. Esto es importante para el flujo de fuerza dentro de la pieza de trabajo.

4) Los puntos de agarre contiguos en cada mordaza también deben hallarse a una altura de agarre similar. Las desviaciones en los puntos 3 y 4 dan lugar en ambos casos a la aparición de torsiones en la pieza de trabajo.

ALLMATIC-Jakob recomienda utilizar en un principio los tornillos de ajuste para realizar las pruebas de sujeción. Con ellos puede ajustarse de un modo preciso la altura de apoyo de la pieza de trabajo.

Para montajes repetitivos o lotes de gran volumen se recomienda emplear los soportes debidamente fresados para la respectiva aplicación.

En la página de Internet [www.allmatic.de](http://www.allmatic.de), bajo "Descargas"/"Vídeos de producto", figura más información al respecto.

**Possibilidades de aplicação**

O modelo DUO Plus é fornecido sem mandíbulas de aperto.

O modelo DUO Plus tem de ser equipado com mandíbulas de aperto provenientes da nossa gama de produtos.

Podem ser utilizadas:

- a) todas as mandíbulas móveis "convencionais" da gama NC DUO 125/ DUO Plus 125
- b) mandíbulas de suporte para aperto convencional e de pinças juntamente com o conjunto de pinças Universal.

O conjunto de pinças Universal contém os insertos de pinças, as unidades de alojamento e uma série de componentes para ajustar a altura de alojamento e a altura da pinça.

Para seleccionar os pontos de aperto adequados deve ter-se em conta os seguintes fatores na peça:

1) Não se deve aplicar tensão sobre a zona da linha de separação do molde nem sobre superfícies polidas. Nestes pontos podem ocorrer imprecisões consideráveis.

2) A pinça deve ser posicionada, no mínimo, a aprox. 4 mm de distância da margem da peça ou dos raios de fundição, sobretudo no caso do GG 25.

3) As pinças colocadas em posições opostas para efeitos de transmissão de força devem estar à mesma altura, tanto quanto possível. Tal é importante para o fluxo da força na peça.

4) As pinças colocadas em paralelo por mandíbula devem estar também à mesma altura de aperto. Os desvios relativamente ao ponto 3 ou 4 levam à ocorrência de torções na peça em ambos os casos.

A ALLMATIC-Jakob recomenda a utilização de parafusos de ajuste na fase inicial para realizar testes de aperto. Estes permitem o ajuste preciso da altura de alojamento da peça.

Para montagens repetitivas ou lotes maiores estão previstos os alojamentos que têm de ser fresados em função da respetiva situação.

Para mais informações, aceda ao nosso site [www.allmatic.de](http://www.allmatic.de) e consulte a secção "Downloads"/"Product videos".

**Uygulama olanakları**

DUO Plus modeli sıkma yanağı olmadan teslim edilir.

DUO Plus modeli çeşitlerimizde bulunan sıkma yanaklı ile donatılmıştır.

Kullanılabilirler:

- a) NC DUO 125/ DUO Plus 125 çeşitlerinden bütün «geleneksel» hareketli yanaklılar
- b) Universal dayamak seti ile geleneksel ve dayamaklı sıkma için taşıyıcı yanaklılar.

Universal dayamak seti yerleştirme yüksekliği ve dayamak yüksekliğini ayarlamak üzere dayamak parçaları, bağlama birimleri ve bir dizi yapı parça içerir.

Uygun sıkma noktalarını seçmek için iş parçasında aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:

1) Kalıp bireleşme hatları üzerinde ve temizleme yüzeylerinde sıkma yapılmamalıdır. Buralarda önemli pürüzler bulunabilir.

2) Dayama yeri özellikle GG 25'te, iş parçası kenarına veya döküm yarıçapına yaklaşık 4 mm'den daha az mesafede olmalıdır.

3) Karşı karşıya olan dayama yerleri güç aktarımı için mümkün olduğu kadar aynı yükseklikte olmalıdır. Bu iş parçası içindeki kuvvet akışı açısından önemlidir.

4) Yana yana duran dayama yerleri, her yanağa ait, yine benzer sıkma yüksekliğinde olmalıdır. Nokta 3 ve/veya Nokta 4' te anılanlardan sapıldığı takdirde iş parçasında istikrarsızlıklar ortaya çıkabilir.

ALLMATIC-Jakob germe denemeleri için önce ayar vidalarının kullanılmasını təsviye eder. Bu vidalar iş parçası yerleştirme yüksekliğinin hasas biçimde ayarlanması olanaq sağlarılar.

Tekrarlanan montajlar veya büyük parti büyülükleri için uygun biçimde işlenmeleri gereken yerleştirme yüzeyleri öngörmüştür.

Daha ayrıntılı bilgi için bakınız: [www.allmatic.de](http://www.allmatic.de) / «Downloads»/ «Produktvideos».

**用途**

DUO Plus 型供货时无夹紧卡盘。

DUO Plus 型必须装配由本公司生产的夹紧卡盘。

可以使用的卡盘有：

- a) NC DUO 125/ DUO Plus 125 型的所有“常规”活动卡盘
- b) 与“通用夹持套件”组合用来常规夹紧和夹持张紧的支承卡盘。

“通用夹持套件”包含夹持嵌件、接件装置和一系列用来调整支承高度和夹持高度的部件。

选择合适的夹紧点时，对工件要考虑下列因素：

1) 在模制和打磨面的范围内不能进行夹紧。此处可能出现明显的误差。

2) 夹持点与工件边缘或铸造半径的距离不能超过约 4 mm，尤其是对于 GG 25。

3) 用来传递力的对面夹持点应尽可能地处于相同高度。

这一点对工件里的力线通量非常重要。

4) 相邻的夹持点 - 每个卡盘 - 同样也要处于相近的夹紧高度。如果违背第 3 或 4 点，就会导致工件发生扭曲。

ALLMATIC-Jakob 公司建议进行夹紧试验时，首先要使用调整螺钉。它可以用来精确调整工件的支承高度。

重复安装或者大批量时，请使用分别进行合适铣削的支座。

详细信息请登陆网址 [www.allmatic.de](http://www.allmatic.de) 查阅“Downloads”/“Produktvideos”。

**ES**

**PT**

**TR**



**ZH**

Ejemplos de aplicación

Exemplos de aplicação

Uygulama örnekleri

应用示例

**Mordazas auxiliares**

El par de apriete para los tornillos de las mordazas (M12) no debe superar 80 Nm.

**⚠️** Tornillos excesivamente largos dañan el husillo.

**⚠️** Tornillos demasiado cortos provocan roturas de la rosca.

Las mordazas portagripps deben equiparse con insertos gripp. El par de apriete para el tornillo M12 en el set universal de agarre gripp no debe superar 40 Nm.

Las roscas que no se vayan a emplear deben obturarse con tapones roscados.

**Sujeción y liberación de la pieza de trabajo**

**⚠️** Sujete las piezas correctamente (véase Fig.).

As rosas não necessárias têm de ser fechadas com bujões roscados.


**Apertar + desapertar a peça**

**⚠️** Apertar corretamente as peças (ver fig.).


As rosas não necessárias têm de ser fechadas com bujões roscados.

**İş parçasının sıkılması + gevsetilmesi**

**⚠️** İş parçalarının doğru olarak sıkılması (Bakınız: Şekil)



- **correcto**
- **correto**
- **Doğru**
- **正确**



- **incorrecto**
- **errado**
- **Yanlış**
- **错误**

**Takma yanaklar**

Yanak vidalarının (M12) sikma torku 80 Nm'yi aşamamalıdır.

**⚠️** Aşırı uzunluktaki vidalar milde hasara neden olur.

**⚠️** Aşırı kısa vidalar dış kırılmalarına neden olur.

Taşıyıcı yanaklar dayamak parçaları ile donatılabilir. Üniversal set içindeki M12 vidaların sikma torku 40 Nm'yi aşamamalıdır.

**附加卡盘**

卡盘螺钉 (M12) 的拧紧扭矩不允许超过 80 Nm。

**⚠️** 螺钉太长会损坏主轴。

**⚠️** 螺钉太短会导致螺纹断裂。

支承卡盘可以装备有夹持嵌件。“通用夹持套件”上的 M12 螺钉的拧紧扭矩不允许超过 40 Nm。

**ES****PT****TR****ZH**

**Sujeción de la pieza de trabajo con puntas GRIPP**

**Apertar a peça nas pontas GRIPP**

**İş parçasının DAYAMAK uçlarında sıkılması**

**将工件夹紧在夹持尖端**



Las puntas gripp cónicas penetran en la pieza de trabajo estableciendo una unión positiva.

La profundidad de penetración depende  
a) de la tensión de apriete y  
b) de la resistencia del material.

Cuando el apriete de los gripps en ambas estaciones y materiales alcanza una presión de aprox. 1000 N/mm<sup>2</sup> en

- acero no aleado
- fundición gris
- aluminio
- plásticos

- aço sem liga
- ferro fundido cinzento
- alumínio
- materiais sintéticos

la transmisión del husillo queda limitada por medio de un tope final (3,5 vueltas = aprox. 40 kN).

Cuando el apriete se realiza en una estación mediante gripps y en la otra de manera convencional, ...

As pontas cónicas das pinças penetram na peça e proporcionam uma união mecânica efetiva.

A profundidade de penetração depende  
a) da força de aperto e  
b) da resistência do material

Em caso de aperto das pinças em ambas as estações e materiais com resistência até aprox. 1000 N/mm<sup>2</sup>

- aço sem liga
- ferro fundido cinzento
- alumínio
- materiais sintéticos

Konik dayamak uçları iş parçası içine girer ve biçimsel kavrama oluştururlar.

Malzeme içine girme derinliği şu faktörlere bağlıdır  
a) Sıkma kuvveti ve  
b) Malzeme sağlamlığı

Her iki istasyonda ve malzemedede dayamaklı sıkımda yaklaşık 1000 N/mm<sup>2</sup>

- Alaşimsız çelik
- Pik döküm
- Alüminyum
- Plastikler

将锥形夹持尖端压入工件中，形成外形闭合。

压入深度取决于：  
a) 夹紧力和  
b) 材料强度

当夹持应力在两个工作台和材料上达到约 1000 N/mm<sup>2</sup>

- 普通碳素钢
- 灰铸铁
- 铝
- 塑料

主轴变速比将受到末端挡块的限制 (3.5 转 = 约 40 kN)。

Mil çevrimi stoper aracılığı ile sınırlanır (3,5 tur çevirme = maks. 40 kN)

Bir istasyonda dayamaklı sıkımda ve diğer istasyonda geleneksel sıkımda mil çevrimi 2 ile 2,5 turdan sonra torkla maks. 40 Nm...

... la transmisión del husillo queda limitada al cabo de 2 a 2,5 vueltas aprox. por el par máx. 40 Nm.

... após aprox. 2 a 2,5 rotações pelo binário máx. de 40 Nm.

... ile sınırlanır.

El desplazamiento de material se ve notablemente dificultado, es decir, la tensión de apriete se genera con mucha mayor rapidez, en caso de reiteradas sujeteciones en la misma posición de los gripps, al emplear más de 2 puntas gripp por mordaza o si el material está bonificado.

Em situações de tensão repetida na mesma posição das pinças, de utilização de mais do que 2 pinças por mandíbula ou uso de material temperado, o deslocamento do material é consideravelmente dificultado, ou seja, forma-se uma força de aperto significativamente mais rápida.

Aynı dayamak pozisyonunda tekrarlanan sıkımda, her yanakta 2 dayamaktan fazla kullanımda veya islah edilmiş malzemede malzeme içine girme zorlaşır, yani daha hızlı biçimde sıkma kuvveti oluşur.

在相同位置的再次夹紧，每个卡盘使用两个以上夹钳或者使用经过调质的材料时，材料的挤压现象会大大加重，即会更快地形成夹紧力。

**ES**

**PT**

**ZH**

**⚠ El par de accionamiento debe estar limitado en todos los casos a un máx. de 40 Nm.**

**⚠ O binário de acionamento tem de ser impreterivelmente limitado a 40 Nm no máximo.**

**⚠ Tahrik torku mutlaka maksimum 40 Nm ile sınırlanır.**

**⚠ 驱动扭矩务必限制为最大 40 Nm。**

Si se continua girando la llave dinamométrica más allá del „punto de disparo“, esto provoca un desgaste excesivo, así como la rotura de componentes.

O aperto excessivo da chave dinamométrica para além do „ponto de quebra“ leva a um desgaste excessivo ou mesmo à quebra de componentes.

Tork anahtarının «çırtıdı noktası»ndan daha fazla sıkılması tork anahtarının aşırı ölçüde yıpramasına veya yapı parçalarının kırılmasına neden olur

如果扭矩扳手过度拧紧超过“咔擦点”，则会导致过度磨损或部件断裂。

**⚠ No sujete piezas de trabajo templadas.**

**⚠ Não aperte peças endurecidas.**

**⚠ Sertleştirilmiş iş parçalarını sıkmayın.**

**⚠ 不可夹紧经硬化处理的工件。**

**⚠ Rectifique con un disco Flex los contornos de oxicorte que presenten zonas de endurecimiento com uma retificadora angular.**

**⚠ Retifique os contornos de oxicorte com zonas de endurecimento com uma retificadora angular.**

**⚠ Sertleştirilmiş alevli kesme kenarları flex ile taşlanmalıdır.**

**⚠ 用 Flex 打磨带硬化的气割轮廓。**

**Utilice las mordazas portagripps sólo en combinación con husillos portagripps.**

**Utilize as mandíbulas de suporte apenas em combinação com fusos portagripps.**

**Taşıyıcı yanaklar sadece dayamak mili ile kombinasyon halinde.**

**支承卡盘只允许与夹持主轴组合使用。**

Sujeción de la pieza de trabajo entre superficies

Apertar a peça entre superfícies

İş parçasının yüzeyler arasında sıkılması

将工件夹紧在工作面之间



Al proceder a la sujeción de la pieza de trabajo entre superficies no se produce un desplazamiento de material, es decir, la generación de la tensión de apriete es extremadamente rápida.

El par de 40 Nm se alcanza ya tras aprox.  $\frac{3}{4}$  de vuelta del husillo tensor (5).

**⚠️** El par de accionamiento debe estar limitado necesariamente a 40 Nm.

Si se continúa girando la llave dinamométrica más allá del "punto de disparo", esto provoca un desgaste excesivo o incluso el deterioro de la llave dinamométrica y del tornillo de banco mecánico debido a la rotura de componentes


Em caso de aperto entre superfícies não ocorre qualquer deslocamento do material, ou seja, forma-se uma força de aperto extremamente rápida.

O binário de 40 Nm é atingido logo após aprox.  $\frac{3}{4}$  rotação do fuso de compressão (5).

**⚠️** O binário de acionamento tem de ser impreterivelmente limitado a 40 Nm.

O aperto excessivo da chave dinamométrica para além do "ponto de quebra" leva a um desgaste excessivo ou mesmo à danificação da chave dinamométrica e do torno para máquinas devido aos componentes quebrados.

Diagrama de la tensión de apriete Duo Plus 125  
 Diagrama da força de aperto Duo Plus 125  
 Sikma kuvveti grafiği Duo Plus 125  
 夹紧力图表 Duo Plus 125



Montaje de las mordazas portagripps

Montagem das mandíbulas de suporte

Taşıyıcı yanakların montajı

支承卡盘的安装



- correcto
- correto
- doğru
- 正确



- incorrecto
- errado
- yanlış
- 错误

Sujeción de la pieza de trabajo

Apertar a peça

İş parçasının sıkılması

夹住工件



- correcto
- correto
- doğru
- 正确



- incorrecto
- errado
- yanlış
- 错误



- correcto
- correto
- doğru
- 正确



- incorrecto
- errado
- yanlış
- 错误

**⚠️** Asegúrese siempre de que todas las puntas gripp estén en contacto con la pieza de trabajo antes de que el acoplamiento se libere, es decir, antes de que entre en funcionamiento el amplificador de potencia.

**⚠️** Certifique-se sempre de que todas as pontas das pinças estão em contacto com a peça antes que o acoplamento se desengate, ou seja, antes que o amplificador de força entre em funcionamento.

**⚠️** Kavrama açılmadan, yani güçlendirici devreye girmeden önce her zaman dayamak uçlarının iş parçasına dayamış olmasına dikkat edin.

**⚠️** 请始终注意，在联轴器脱离开前，即增力器运行前，所有的夹持尖端都要紧靠工件。

ES

PT

TR

ZH

**Asistencia técnica**

La información más actual sobre piezas de recambio la encontrará en la página web

**Serviço de assistência**

Informações atualizadas sobre peças sobressalentes em

**Servis**

Yedek parçalara ait güncel bilgiler için bakınız:

**售后服务部**

有关配件的最新信息请登录网址

# www.allmatic.de

**Limpieza y mantenimiento**

Utilice una escoba, un aspirador de virutas o una garra para virutas para la limpieza.

Lleve unas gafas de protección si efectúa la limpieza con aire comprimido. Hay riesgo de lesiones debido a virutas volantes y salpicaduras de la emulsión refrigerante.

Al cabo de un tiempo prolongado de uso, recomendamos despiezar el DUO Plus de ALLMATIC, limpiarlo a fondo y engrasarlo.

Desmonte la mordaza fija (1) del lado del eje accionador, retire el raspador plano (2) y la cubierta (3), desmonte la mordaza móvil (4), suelte el asiento del husillo (5), extraiga el husillo y las tuercas

**Limpeza + Manutenção**

Para efetuar a limpeza, utilize vassouras, aspiradores e/ou ganchos de remoção de aparas.

Em caso de limpeza com ar comprimido, use óculos de proteção. A dispersão de aparas e emulsão de refrigeração é uma fonte de perigo de ferimentos.

Após períodos longos de utilização, recomendamos que o ALLMATIC DUO Plus seja desmontado, bem limpo e lubrificado.

**Temizlik + Bakım**

Temizlik için süpürge, talaş emici veya talaş kancası kullanın.

Basınçlı hava ile temizlik yaparken koruyucu gözlük kullanın. Etrafa savrulan talaşlar ve soğutucu emülşiyon nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır.

Uzun süreli kullanımından sonra ALLMATIC DUO Plus'u sökünen, esaslı biçimde temizlemenizi ve yağlamanızı tavsiye ederiz.

**清洁 + 维修**

清洁时请使用扫帚、吸屑器或除屑耙。

用压缩空气清洁时请戴防护眼镜。扬起的切屑和制冷乳液存在使人受伤的危险。

较长长时间使用后，建议将 ALLMATIC T-REX 拆开，进行彻底清洁和上油。

拆下驱动装置一侧的固定卡盘 (1)，取出扁平刮刀 (2) 和盖板 (3)，拆下移动式卡盘 (4)，卸下主轴轴承 (5)，抽出主轴和主轴螺母。

Suelte los tornillos del dispositivo de arrastre (6), extraiga el asiento del husillo (5), desenrosque las tuercas (7) del husillo.

Después de limpiar todos los componentes, engrase con aceite todas las superficies de deslizamiento y vuelva a montarlos en orden inverso.

Soltar os parafusos de transmissão (6), remover o alojamento do fuso (5), desenroscar as porcas do fuso (7) do fuso.


Depois de limpar todos os componentes, olear ou lubrificar todas as superfícies de deslizamento e voltar a montar tudo pela sequência inversa.

Sürücü vidaları (6) gevşetin, mil yatağını (5) çekin, mil somunlarını (7) milden sökün.

Bütün bileşenleri temizledikten sonra bütün kayıcı yüzeyleri yağlayın ve aynı işlem adımlarını ters sıra ile uygulayarak montajı gerçekleştirin.

拧下辅助螺钉 (6)，取下主轴轴承 (5)，从主轴上拧出主轴螺母 (7)。

所有部件清洁后，给所有的滑动面上油，并按相反的顺序安装起来。



ES

PT

TR

ZH

**Localización de errores**

Error	Causa	Solución
El husillo no gira	a) Las mordazas están fijadas con tornillos demasiado largos.  b) El interior del tensor está lleno de virutas.	Utilice tornillos de la longitud adecuada.  Elimine o aspire las virutas.
Dureza de husillo y tuercas	La rosca del husillo o las superficies de deslizamiento están oxidadas o contienen virutas	Despiezar, limpiar y engrasar con aceite el ALLMATIC DUO Plus
No se puede eliminar la tensión de apriete	El amplificador de potencia está roto	Separar el asiento del husillo de la parte inferior y desmonte el husillo  ALLMATIC Service
Las mordazas móviles ya no se mueven sincrónicamente	Los tornillos del dispositivo de arrastre entre el husillo y el asiento del husillo se han aflojado	Despiece el ALLMATIC DUO Plus, apriete firmemente los 2 tornillos del dispositivo de arrastre M6 (aprox. 8 Nm)
No se establece tensión de apriete, o sólo en parte	El acoplamiento se libera demasiado temprano	Compruebe la suavidad de marcha del husillo y de las tuercas, eliminar eventual corrosión, o bien cierre el mecanismo de acoplamiento - véase ALLMATIC Service
No se alcanzan los diámetros de sujeción indicados	a) Las tuercas no están simétricas en las roscas de husillo  b) El ajuste del diámetro de sujeción está mal ajustado	Desmonte el husillo, gire las tuercas, observe la marca central  Suelte el tornillo de retención SW 5, ajuste el diámetro de sujeción con el tornillo de ajuste SW 5
El diámetro de sujeción se modifica al tensar	El tornillo de retención para el ajuste del diámetro de sujeción está suelto	Apriete el tornillo de retención

**Localização de erros**

Falha	Causa	Eliminação
Não é possível rodar o fuso.	a) Mandíbula móvel fixada com parafusos demasiado longos.  b) Interior do torno cheio de aparas	Utilize parafusos com comprimentos adequados.  Eliminar ou aspirar as aparas
Dificuldade de movimentos do fuso e da porca do fuso	Rosca do fuso ou superfícies de deslize com aparas ou corroídas	Desmontar, limpar e lubrificar o ALLMATIC DUO Plus
Não é possível aplicar a força de aperto	O amplificador de força está avariado	Desapertar o alojamento do fuso da parte inferior, desmontar o fuso. ALLMATIC
As mandíbulas móveis deixaram de se mover sincronizada	Os parafusos de transmissão entre o fuso e o respetivo alojamento soltaram-se	Desmontar o ALLMATIC DUO Plus, apertar bem (aprox. 8 Nm) com parafusos de transmissão M6 (2x)
Não se forma força de aperto ou forma-se apenas parcialmente	O acoplamento desengata muito cedo	Verificar a liberdade de movimentos do fuso e da porca do fuso, eliminar a corrosão eventualmente existente, ou o desgaste do sistema mecânico de acoplamento – ver Serviço de assistência ALLMATIC
Não estão a ser atingidas as amplitudes de aperto indicadas	a) As porcas do fuso não estão simetricamente assentes nas roscas do fuso  b) Ajuste incorreto da amplitude de aperto	Desmontar o fuso, rodar as porcas do fuso, prestar atenção à marcação central  Abrir o parafuso de bloqueio tam. 5, ajustar a amplitude de aperto com o parafuso de ajuste tam. 5
A amplitude de aperto muda ao apertar	Parafuso de bloqueio para o ajuste da amplitude de aperto solto	Apertar o parafuso de bloqueio

ES

PT

TR

ZH

**Hata arama**

Arıza	Neden	Giderilmesi
Mil döndürülemiyor.	a) Hareketli yanak aşırı uzun vida ile tespit edilmiş  b) Sıkma aletinin için talaşla dolu	Doğru uzunlukta vida kullanın  Talaşları temizleyin veya emdirin
Mil ve mil somunu zor hareket ediyor	Mil dişleri veya kayıcı yüzeyler talaşlarla kirlemeş veya aşınmış	ALLMATIC DUO Plus'u sökünen, temizleyin ve yağlayın
Sıkma kuvveti gevşetilemiyor	Güçlendirici arızalı	Mil yatağını alt parçadan gevşeten, mili sökünen. ALLMATIC
Hareketli yanaklar senkron hareket etmiyor.	Mil ile mil yatağı arasındaki sürücü vidalar gevşemiş.	ALLMATIC DUO Plus'u, sürücü vidaları M6 (2 x) iyice sıkın (yak. 8 Nm).
Sıkma kuvveti oluşmuyor veya kısmen oluşuyor	Kavrama çok erken açılıyor	Milin ve mil somununun rahat hareket edip etmediğini kontrol edin - olası korozyonu giderin veya kavrama mekanığını kapatın ALLMATIC servisi
Belirtilen sıkma genişliklerine ulaşılmıyor.	a) Mil somunları mil dişleri üzerine simetrik olarak oturmuyor  b) Sıkma genişliği yanlış ayarlı	Mili sökünen, Mil somununu gevşeten, Sürücü işaretine dikkat edin  Kilitleme vidasını SW 5 açın, ayar vidası SW 5 ile Sıkma genişliğini ayarlayın
Sıkma işlemi esnasında sıkma genişliği değişiyor	Sıkma genişliği ayarına ait kilitleme vidası gevşemiş	Kilitleme vidasını sıkın

**故障查找**


故障	原因	排除
主轴不能旋转。	a) 卡盘以过长的螺钉固定 b) 夹紧装置的内舱充满切屑	请使用长度合适的螺钉清除或吸掉切屑
主轴和主轴螺母运行不顺畅	主轴螺纹或滑动面被切屑污染或腐蚀	拆开 ALLMATIC DUO Plus 机床平口虎钳，清洁并上油
夹紧力无法解除	增大器已损坏	从底部拧下主轴轴承，拆下主轴ALLMATIC
移动式卡盘不再“同步”移动。	主轴和主轴轴承之间的辅助螺钉松脱。	拆下 ALLMATIC DUO Plus，拧紧辅助螺钉 M6 (2 x) (大约 8 Nm)。
夹紧力未形成或仅部分形成。	联轴器脱离过早	检查主轴和主轴螺母是否运行顺畅，可能时清除腐蚀物，或者联轴器机械装置已磨损 - 参见 ALLMATIC 售后服务部
给定的开口度未达到。	a) 主轴螺母所处位置与主轴螺纹不对称。  b) 错误设置开口度调节	拆下主轴，扭转主轴螺母，注意中间标记。  打开止动螺钉 SW 5，用调整螺钉 SW 5 调整开口度
夹紧时调整开口度	为了调整开口度，拧下了止动螺钉	拧上止动螺钉

ES

PT

TR

ZH



Для предотвращения неправильного обращения и повреждений:  
уделите особое внимание страницам 50–69

A helytelen kezelés = károk elkerülése érdekében:  
különösen a 50. - 69. oldalt olvassa el figyelmesen

Aby se zabránilo chybné obsluze = škodám:  
Přečtěte si prosím zvláště strany 50 až 69

**Уважаемый покупатель!**

Мы благодарим Вас за покупку и доверие к качеству продукции нашей компании.

Пожалуйста, следуйте указаниям, содержащимся в данной инструкции по эксплуатации, поскольку

безопасность и точность зависят от Вас.

**Kedves Vásárló!**

Örülünk, hogy bizalmával tűnteti ki minőségi termékeinket és köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

Kérjük, vegye figyelembe az ebben a kezelési útmutatóban leírt tudnivalókat, mert:

a biztonság és pontosság öntől is függ.

**Vážený zákazníku,**

těší nás Vaše důvěra v naše kvalitní výrobky a chceme Vám poděkovat za tuto koupi.

Dodržujte prosím pokyny v tomto návodu k obsluze, neboť:

Bezpečnost a přesnost závisí také na Vás.

**Сведения о производителе**

Published by:  
ALLMATIC-Jakob  
Spannsysteme GmbH  
Jägermühle 10  
87647 Unterthingau  
Germany

**Gyártó igazolás**

Tel.: +49 (0)8377 929-0  
Fax: +49 (0)8377 929-380  
[www.allmatic.de](http://www.allmatic.de)  
[info@allmatic.de](mailto:info@allmatic.de)

**Potvrzení výrobce**

**Цель применения**

Станочные тиски ALLMATIC DUO Plus 125 разрешается использовать только для захимления твердых деталей.

**Alkalmazási terület**

Az ALLMATIC DUO Plus 125 gépsatut csak szilárd munkadarabok befogására szabad használni.

**Účel použití**

Strojní svěrák ALLMATIC DUO Plus 125 se smí používat jen k upínání pevných obrobků.

RU

HU

CS

**Указания по технике безопасности**

Лица, работающие с ALLMATIC DUO Plus 125, до начала работ должны ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

**⚠️ Эластичные заготовки зажимаются с небольшим усилием, поэтому работа с ними представляет опасность для людей и окружающей среды.**

**⚠️ При слишком малом усилии затяжки существует опасность вы-свобождения деталей.**

**⚠️ Необходимо выполнять все относящиеся к данной машине требования по предотвращению не-счастных случаев.**

**⚠️ Откажитесь от всех методов работы, вы-зывающих сомнения с точки зрения без-опасности.**

**⚠️ Ремонт передающего усилие ходового винта должен выполняться только квалифициро-ванными специалистами. При необходимости замены деталей используйте только детали, допущенные производителем.**

**⚠️ В отношении принадлежностей действуют такие же требования.**

**Biztonsági tudnivalók**

Az ALLMATIC DUO Plus 125 satuval csak olyan személy dolgozhat, aki a munka megkezdése előtt már elolvasta a kezelési útmutatót.

**A** rugalmas munkadaraboknál csak kis szorítóerő hozható létre, és ezek a személyeket és környezetet egyszerűen veszélyeztetik.

Túl kicsi szorítóerő esetén a kilazuló munkadarab bajt okozhat.

Tartson be minden baleset-védelmi előírást, mely a készülékre vonatkozik.

Minden olyan munkamód-szert kerülni kell, amely biztonsági szempontból két-séges lehet.

Az erőátteleti orsót csak szakember javíthatja. Csere esetén csak a gyártó által jóváhagyott alkatré-szeket szabad használni.

A tartozékokra hasonló előírások vonatkoznak.

**Bezpečnostní pokyny**

Osoby pracující se zařízením ALLMATIC DUO Plus si musí před zahájením práce přečíst návod k obsluze.

Elastické obrobky vytvářejí jen malou upínací sílu a jsou nebezpečné pro osoby a životní prostředí.

Při příliš malé upínací síle hrozí nebezpečí způsobení uvolněnými obrobky.

Je nutno dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci specifické pro daný stroj.

Zdržte se jakýchkoli pracovních postupů ohrožujících bezpečnost.

Opravy na vřetenu pře-vádějícím sílu smí provádět jen odborníci. Jsou-li zapotřebí nahradní díly, musí se používat jen díly schválené výrobcem.

Pro díly příslušenství platí stejně předpisy.


**Хранение**

**⚠️** Хранить только в су-хом месте.

Убедитесь в том, что сред-ства, используемые в качес-тве охлаждающей среды, имеют антикоррозионные свойства.

**Установка на столе станка**

Проверьте установочные поверхности на чистоту и отсутствие неровностей.


**Tárolás**

**⚠️** Csak száraz környe-zetben tárolható.

Győződjön meg arról, hogy hűtőközege korroziógátló tulajdonságokkal rendelkezik.

**Felszerelés a szerszám-gép asztalára**

Ellenőrizze a tárgyasztal tisztaságát és simaságát.

**Skladování**

**⚠️** Skladujte pouze v su-chém prostředí.

Ujistěte se, že Vaše chla-dící médium má protikorozní vlastnosti.


**Instalace na stole stroje**

Zkontrolujte, zda jsou upína-cí plochy čisté a zda na nich nejsou nerovnosti.

на обычных столах станков с 2 установочными шпонками и зажимными лапами

hagyományos szerszámgép asztalokra 2 illesztő horonydióval és szorítókarmokkal

на обычных столах стоеj se 2 lícovanými vodicími vložkami do drážky a upínkami


**RU**
**HU**
**CS**

на пластинах с сеткой и зажимными лапами

raszterlapra szorítókarmokkal

na rastrových deskách s upínkami

**Ввод в эксплуатацию****Üzembe helyezés****Uvedení do provozu**

К тискам прилагаются крышка (10) и два скребка (9).


**⚠** Перед вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть установлены.

A satuval egy (10) fedőlemez és két (9) lehúzót szálítunk.

**⚠** Ezeket a satu üzembe helyezése előtt feltétlenül fel kell szerelni.

K upínacímu zařízení je přiložena krycí deska (10) a rovněž dva stírače (9).

**⚠** Před uvedením upínacího zařízení do provozu je bezpodmínečně nutné tyto součásti připevnit.

**Функционирование****Működés****Funkce****СТАНЦИЯ 1/1. ÁLLOMÁS / STANICE 1**

При вращении привода (7), размер 14, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ динамометрическим ключом гайки ходового винта (6) с губками (1,2) перемещаются в направлении зажатия к неподвижным губкам (3,4).

Расположенная на противоположной приводу стороне подвижная губка (1) прижимается к заготовке в 1-ой станции и зажимается с предварительным усилием примерно 1000 Н.

A (7) 14 mm kulcsnyílású hajtás nyomatékkulccsal törtenő JOBBRA forgatásával a (6) orsóányák az (1,2) satupofákkal a szorítási irányába, a (3,4) fix satupofák felé mozognak.

A hajtástól távolabb eső (1) mozgó pofa az 1. állomáson nekifelekszik a munkadarabnak és kb. 1000 N előfeszítést kap.

Otáčením pohonu (7) DOPRAVA pomocí momentového klíče velikosti 14 se vřetenové matice (6) s čelistmi (1,2) pohybují vždy ve směru upínání proti fixním čelistem (3,4).

Mobilní čelist (1) na straně odvrácené od pohonu se přiloží k obrobku ve stanici 1 a předepne se pomocí cca 1000 N.

**Uvedení do provozu**

При дальнейшем вращении привода (7) компенсационная пружина (8) вдавливается в осевом направлении, пока вторая подвижная губка (2) не дойдет до заготовки, находящейся во 2-ой станции.

Ходовые винты подачи (5) остаются в качестве опор, муфта расцепляется.

При дальнейшем вращении привода (7), размер 14, обе станции зажимаются под высоким давлением внутренней механикой.

**⚠** Для ограничения зажимного усилия предусмотрено два механизма:

- Управление с моментом затяжки макс. 40 Нм
- Концевой упор нажимного винта после поворота на 3,5 оборота.

A (7) hajtás továbbforgatására során a (8) kiegyenlítő rugó addig nyomódik össze tengelyirányban, amíg a (2) második mozgó pofa a 2. állomáson hozzá nem ér a munkadarabhoz.

Az (5) előtoló orsók támaszként álla maradnak, és a kioldó kapcsoló kiold.

A (7) 14 mm kulcsnyílású hajtás továbbforgatásával egy belső mechanika útján minden állomáson bekövetkezik a nagynyomású szorítás.

**⚠** A szorítóerőt két mechanizmus korlátozza:

- működtetés max. 40 Nm forgatónyomatékkal
- a nyomóorsó ütköztetése kb. 3,5 fordulat után.

Dalším otáčením pohonu (7) se vyrovnávací pružina (8) zatlačuje axiálně tak daleko, až druhá mobilní čelist (2) přiléhá k obrobku ve stanici 2.

Příslušná vřetena (5) zůstávají stát jako opěra a vyskakovací spojka vyskočí.

Dalším otáčením pohonu (7) pomocí klíče velikosti 14 se přes vnitřní mechaniku obě stanice upnou vysokým tlakem.

**⚠** K omezení upínací síly jsou určeny dva mechanismy:

- Ovládání s točivým momentem max. 40 Nm
- Koncový doraz tláčného vřetena po cca 3,5 otáčkách.

Momentový klíč k ovládání strojního svěráku najdete ve volitelném příslušenství (katalog). Není součástí dodávky.

Před ovládáním je nutno momentový klíč nastavit na točivý moment max. 40 Nm.

Pro nižší upínací síly lze točivý moment snížit.

Vyrovnání tolerancí +/-2,5 mm

**СТАНЦИЯ 2/2. ÁLLOMÁS / STANICE 2**

Динамометрический ключ для работы со станочными тисками предлагается вместе с другими опциональными принадлежностями (каталог). В комплект поставки он не входит.

Динамометрический ключ перед началом работ необходимо настроить на момент затяжки не более 40 Нм.


Для получения более низкого затяжного усилия момент затяжки можно уменьшить.

Компенсация допуска +/-2,5 мм

**RU**
**HU**
**CS**

**Зажатие заготовок разного размера**

**⚠** Положение ходовых винтов подачи в исходной точке настроено на захвате заготовок одинакового размера. В незажатом положении его можно изменять до 25 мм. Макс. ширина захвата в 1-ой станции при этом уменьшается, а во 2-ой – увеличивается.




**⚠** Освободите стопорные винты (1) размера 5. С помощью регулировочного винта 5-ого размера (2) измените положение ходовых винтов подачи в диапазоне до 25 мм.

**⚠** Для возврата ходовых винтов подачи назад в симметричное положение поверните регулировочный винт 5-ого размера (2) до упора по часовой стрелке.

**ПОСЛЕ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ЗАТЯНУТЬ СТОПОРНЫЙ ВИНТ 5-ОГО РАЗМЕРА (1).**

**Különböző nagyságú munkadarabok befogása**

**⚠** Kiindulási állapotban az előtoló orsók helyzete egyforma munkadarabok befogására van előre beállítva. Ez megfeszítetlen állapotban max. 25 mm-rel elállítható. Ekkor az 1. állomás max. befogási távolsága csökken és a 2. állomás max. befogási távolsága nő.



**⚠** Oldja ki (1) az 5 mm laptávú rögzítőcsavart. A (2) 5 mm laptávú állítócsavarral mozdítsa el az előtoló orsók helyzetét legfeljebb 25 mm-rel.

**⚠** Ahhoz, hogy az előtoló orsók a szimmetrikus kezdeti állapotba kerüljenek, forgassa a (2) 5 mm laptávú rögzítőcsavart ütközésig jobbra.

**EZ UTÁN ISMÉT MEG KELL HÚZNI AZ (1) 5 MM LAPTÁVÚ RÖGZÍTŐCSAVART.**


Более подробные сведения об использовании регулировки ширины захвата см. на сайте

A befogási távolság beállítására vonatkozóan az alábbi címen talál további információt:

**www.allmatic.de**


**Upínání různě velkých obrobků**

**⚠** Poloha příslušných vřeten je přednastavena ve výchozím stavu pro upínání stejných obrobků. V neupnutém stavu je možno ji přestavovat až o 25 mm. Max. rozpětí stanice 1 se přitom zmenšuje a max. rozpětí stanice 2 se zvětšuje.



**⚠** Povolte aretační šrouby (1) pomocí klíče velikosti 5. Pomocí stavěcího šroubu (2) a klíče velikosti 5 posunujte polohu příslušných vřeten až o 25 mm.

**⚠** Aby se příslušná vřetena zavedla zpět do symetrické výchozí polohy, otáčejte stavěcím šroubem (2) pomocí klíče velikosti 5 doprava až ke koncovému dorazu.



**ARETAČNÍ ŠROUB (1) SE MUŠI POMOCÍ KLÍČE VELIKOSTI 5 OPĚT PEVNĚ UTÁHNOUT.**

Další informace k použití přestavení rozpětí najdete na

**RU**

**HU**

**CS**

**Возможности применения**

Модель DUO Plus 125 поставляется без зажимных губок.

Модель DUO Plus 125 необходимо оснащать зажимными губками из ассортимента нашей продукции.

**Возможные варианты:**

- a) Все «обычные» подвижные губки из ассортимента NC DUO 125/ DUO Plus 125
- b) Опорные губки для обычного зажима и использования зажимных вставок в комбинации с универсальным комплектом зажимных принадлежностей Universal Grippset.

В комплект Universal Grippset входят зажимные вставки, установочные гнезда и целый ряд других элементов, для настройки высоты установки и высоты зажима.

Для правильного выбора точек зажима на детали необходимо учесть следующие факторы:

1) Не следует выполнять зажим на участках линий разъема формы и плоскостях зачистки. Здесь возможны значительные неточности.

2) Точка зажима должна находиться на расстоянии не менее 4 мм от края детали или литейного радиуса, прежде всего, для GG 25.

3) Расположенные друг напротив друга точки зажима для передачи усилия должны находиться на одинаковой высоте. Это важно для передачи усилий внутри детали.

4) Расположенные рядом друг с другом точки зажима – для каждой губки – также должны располагаться на примерно одинаковой высоте. Отклонения от требований пунктов 3 и 4 приводят к возникновению перекоса детали.

Компания ALLMATIC-Jakob рекомендует для зажимных испытаний сначала использовать регулировочные винты. Они позволят точно настроить высоту размещения детали.

Для повторного монтажа или при использовании крупных партий предусмотрены опоры, которые необходимо точно отфрезеровать.

Более подробные сведения можно найти на сайте [www.allmatic.de](http://www.allmatic.de) в разделе «Загрузки»/«Видеоролики изделий».

**Akalmazási lehetőségek**

A DUO Plus 125 modellt szorítópofák nélkül szállítjuk.

A DUO Plus 125 modelt az általunk nyújtott választékból kell szorítópofákkal felszerelni.

**Alkalmazható:**

- a) minden "hagyományos" cserélhető pofa az NC DUO 125 / DUO Plus 125 választékból
- b) tartópofák hagyományos és gripp-befogáshoz, az univerzális gripp-szettel kombinálva.

Az univerzális gripp-készlet a gripp-betétekkel és a tartóelemekekkel tartalmazza, továbbá egy sor alkatrész a felfekvéssel és gripp megfogási magasság beállításához.

A megfelelő szorítási pontok kiválasztásához a munkadarabnál a következő tényezőket kell figyelembe venni:

- 1) A forma osztássíkjai és a letisztított felületek környékén ne alkalmazzon befogást. Itt jelentős egyenetlenségek lehetnek.
- 2) A gripp megfogási hely legalább 4 mm-re legyen a munkadarab szélétől, ill. az öntvény lekerékezésétől, különösen a GG 25 anyagok esetében.
- 3) Az egymással szemben lévő gripp megfogási helyek lehetőleg egy magasságban legyenek. Ez a munkadarabban előálló erőfolyam szempontjából fontos.
- 4) Az egymás mellett lévő gripp megfogási helyek – egy-egy pofánál – ugyancsak hasonló magasságban legyenek. A 3., ill. 4. pontban foglaltak figyelem kívül hagyása a munkadarab elcsavarodását okozhatja.

Az ALLMATIC-Jakob azt ajánlja, hogy a befogási próbálkozásokhoz először a beállító csavarokat használja. Ezekkel pontosan lehet állítani a munkadarab felfekvési magasságát.

Az ismételt felszerelésekhez, ill. nagyobb tételekhez támaszok állnak rendelkezésre, melyeket mindenkor megfelelő méretre kell lemarni.

További információt [www.allmatic.de](http://www.allmatic.de) honlapunkon a „Downloads”/„Produktvideos” pontban talál.

**Možnosti použití**

Model DUO Plus se dodává bez upínacích čelistí.

Model DUO Plus se musí doplnit upínacími čelistmi z našeho sortimentu.

**Je možno použít:**

- a) všechny „konvenční“ pohyblivé čelisti ze sortimentu NC DUO 125/ DUO Plus 125
- b) nosné čelisti ke konvenčnímu upínání a upínání sevření se spojení se svěrací sadaou Universal.

Svěrací sada Universal obsahuje svěrací nástavce, upínací jednotky a řadu dílů, k nastavení výšky uložení a výšky sevření.

Pro volbu vhodných upínacích bodů je třeba u obrobku vzít v úvahu následující faktory:

- 1) V oblasti dělení tvaru a hrubovacích ploch by se nemělo upínat. Zde se mohou vyskytovat značné nepřesnosti.
- 2) Místo sevření by nemělo být ve vzdálenosti menší než cca 4 mm od okraje obrobku příp. poloměrů odlitku, především u GG 25.
- 3) Protilehlá místa sevření pro přenos síly by měla zabírat v pokud možno stejně výšce. To je důležité pro silový tok v obrobku.
- 4) Vedle sebe umístěná místa sevření (na každou čelist) by měla rovněž mít podobnou upínací výšku. Odchyly v bodě 3 resp. 4 vedou v obou případech ke zkroucení v obrobku.

ALLMATIC-Jakob doporučuje použít pro pokusy o upnutí nejprve seřizovací šrouby. Umožňují přesné seřízení výšky uložení obrobku.

Pro opakování montáže příp. větší velikosti dávky jsou určena uložení, která vždy musí být vhodně frézována.

Další informace najdete na [www.allmatic.de](http://www.allmatic.de) v části „Downloads“/„Produktvideos“.

RU



HU

CS

Примеры использования

Alkalmazási példák

Příklady použití



Сменные губки

Момент затяжки для винтов губок (M12) не должен превышать 80 Нм.

⚠ Слишком длинные винты могут повредить ходовой винт.


⚠ Слишком короткие винты приводят к срыву резьбы.

Опорные губки можно оснастить зажимными вставками. Момент затяжки для винтов M12 в Universal Grippset не должен превышать 40 Нм.

Незадействованные резьбовые отверстия закрывают пробками.

Зажатие и освобождение заготовки

⚠ Правильно зажимайте заготовки (см. рис.)



Cserélhető pofák

Az (M12) pofacsavarok meghúzási nyomatéka legfeljebb 80 Nm lehet.

⚠ A túl hosszú csavarok megsérthetik az orsót.

⚠ A túl rövid csavarok esetén a menet megszakadhat.

A tartópofákat grippbetétekkel lehet ellátni. Az univerzális gripp-készletben lévő M12 csavarok meghúzási nyomatéka legfeljebb 40 Nm lehet.

A nem használt menetes furatokat menetes dugókkal kell lezární.

A munkadarab befogása és kioldása

⚠ Ügyeljen a munkadarab helyes befogására (lásd az ábrát).

- правильно
- helyes
- správně

Vyměnné čelisti

Utahovací moment pro šrouby čelistí (M12) nesmí překročit 80 Nm.

⚠ Příliš dlouhé šrouby poškozují vřeteno.


⚠ Příliš krátké šrouby způsobují vylomení závitu.

Nosné čelisti je možné osadit svěracími nástavci. Utahovací moment pro šroub M12 ve svěrací sadě Universal nesmí překročit 40 Nm.

Nepotřebné závity se musí uzavřít závitovou zátkou.

Upnutí + povolení obrobku

⚠ Správné upnutí obrobků (viz obr.)



RU

HU

CS

Зажатие  
детали в ЗАЖИМНЫХ  
наконечниках

A munkadarab befogása  
GRIPP-csúcsokkal

Upnutí obrobku ve  
SVERACÍCH hrotech



Конусообразные зажимные наконечники проникают в деталь и обеспечивают геометрическое замыкание.

Глубина проникновения зависит от  
a) усилия зажатия и  
b) прочности материала

При зажатии в обеих станциях с использованием зажимных наконечников и материалов до 1000 Н/мм<sup>2</sup>

- нелег. сталь
- серый чугун
- алюминий
- пластмассы
- ötvözetalen acélnál
- szürkeöntvénynél
- alumíniumnál
- műanyagoknál

передаточное число винта ограничено концевым упором (3,5 оборота = ок. 40 кН).

При использовании тисков с зажимными наконечниками на одной станции и обычных тисков на второй станции передаточное число ходового винта ограничивается после примерно 2-2,5 оборотов моментом затяжки макс. 40 Нм.

A kúp alakú gripp-csúcsok behatolnak a munkadarabra és alakzárászt hoznak létre.

A behatolási mélység függ:  
a) a szorítőerőtől  
b) az anyag szilárdságától

A minden állomáson történő gripp-befogásnál és max. kb. 1000 N/mm<sup>2</sup> anyagoknál

Kuželové svérací hroty vnikají do obrobku a vytvářejí tvarový styk.

Hloubka vniknutí je závislá na:  
a) upínací síle a  
b) pevnosti materiálu

V případě upínání sevřením na obou stanicích a materiálu až do cca 1000 N/mm<sup>2</sup>

- neleg. ocel
- šedá litina
- hliník
- plasty

se převod vřetena omezuje koncovým dorazem (3,5 otáčky = cca 40 kN).

az orsó-áttételel végütköző korlátozza (3,5 fordulat = kb. 40 kN).

Ha egyik állomáson gripp-befogást, a másikonagyományos befogást alkalmazzanak, az orsó-áttételel kb. 2-2,5 fordulat után a max. 40 Nm forgatónyomaték korlátozza.

При неоднократном зажатии в одном положении, при использовании более чем 2 державок на губку или при работе с улучшенными материалами вытеснение материала существенно затруднено, в результате чего усилие зажима достигается значительно быстрее.

Az ugyanabba a gripp-helyzetbe történő ismételt befogásnál, ha pofánként 2 gripp-elemnél többet alkalmaznak vagy nemesített anyag esetében, az anyagba való benyomódás jelentős mértékben nehezebbé válik, azaz a szorítóerő jóval gyorsabban kialakul.

Při opakovém upínání do stejné polohy sevření, při použití více než 2 svěrek na čelist nebo v případě zušlechtěného materiálu je vytlačení materiálu značně ztíženo, tzn. upínací síla se vytváří podstatně rychleji.

**⚠️ Момент затяжки привода обязательно должен быть ограничен 40 Нм.**

Затягивание динамометрического ключа дальше «точки щелчка» ведет к неравномерному износу или поломке деталей.

**⚠️ Не зажимайте закаленные детали.**

**⚠️ Обтачивайте контуры газовой резки с участками повышенной твердости шлифовальной машиной.**

Используйте опорные губки только в комбинации с зажимными ходовыми винтами.

**⚠️ A hajtás forgatónyomatéka semmi esetet sem lépheti túl a 40 Nm értéket.**

A nyomatékkulcs „kattanási ponton” túli meghúzása túlzott kopást, ill. alkatrésztörést okoz.

**⚠️ Edzett munkadarabot ne fogjon be.**

**⚠️ A lángvágás miatt felkeményedett széleket sarokkörzűvel köszörülje le.**

Tartópofák csak gripp-orsókkal kombinálva.

**⚠️ Točivý moment pohoru se bezpodmínečně musí omezit na max. 40 Nm.**

Přetažení momentového klíče přes „bod cvaknutí“ vede k nadmernému opotřebení příp. k prasklým dílům.

**⚠️ Neupínejte žádné tvrzené obrobky.**

**⚠️ Kontury řezu kyslíkem se zakaleními zbruse bruskou Flex.**

RU

HU

CS

Зажатие  
детали между  
плоскостями

A munkadarab befogá-  
sa felületek közé

Upnutí obrobku mezi  
plochami



При зажатии между пло-  
скостями вытеснение ма-  
териала не происходит, т.е.  
усиление зажима достигается  
крайне быстро.

Felületek közötti befogásnál  
az eszköz nem hatol bele az  
anyagba, így a szorítóerő  
igen gyorsan kialakul.

V případě upnutí mezi plo-  
chami nedochází k žádnému  
vytlačení materiálu, tzn. up-  
nací síla se vytváří extrémně  
rychle.

Момент затяжки 40 Нм до-  
стигается уже примерно  
после  $\frac{3}{4}$  оборота нажимно-  
го винта (5).

A 40 Nm forgatónyomaték  
már az (5) nyomóorsó kb.  $\frac{3}{4}$ -  
fordulata után kialakul.

Točivého momentu 40 Nm je  
dosaženo už po cirka  $\frac{3}{4}$  otáč-  
ky tlačného vřetena (5).

**⚠️ Момент затяжки при-  
вода обязательно  
должен быть ограни-  
чен 40 Нм.**

**⚠️ A hajtás forgatónyo-  
matéka semmi eset-  
re sem lépheti túl a  
40 Nm értéket.**


**⚠️ Točivý moment poho-  
nu se bezpodmíneč-  
ně musí omezit na  
40 Nm.**

Затягивание динамоме-  
трического ключа дальше  
«точки щелчка» ведет к не-  
равномерному износу или  
повреждению динамоме-  
трического ключа и станоч-  
ных тисков ломающимися  
деталями.

A nyomatékkulcs "kattanási  
ponton" túli meghúzása túl-  
zott kopást okoz, és akár a  
nyomatékkulcs és a gépsatú  
sérülése is bekövetkezhet az  
eltört alkatrészek miatt.

Přetažení momentového klí-  
če přes „bod cvaknutí“ vede  
k nadmernému opotřebení  
až k poškození momentové-  
ho klíče a strojního svíráku  
prasklými díly.

Диаграмма усилия зажима Duo Plus 125  
Szorítóerő diagram Duo Plus 125  
Graf upínací síly Duo Plus 125



Монтаж опорных губок

A tartópofák szerelése

Montáž nosných čelistí



- правильно
- helyes
- správně



- неправильно
- helytelen
- nesprávně

Зажатие заготовки

A munkadarab  
befogása

Upnutí obrobku



- правильно
- helyes
- správně



- неправильно
- helytelen
- nesprávně



- правильно
- helyes
- správně



- неправильно
- helytelen
- nesprávně

**⚠️ Всегда следите за  
тем, чтобы все за-  
жимные наконеч-  
ники прилегали к  
детали, прежде чем  
муфта выйдет из за-  
цепления, т. е. нач-  
нет действовать уси-  
литель мощности.**

**⚠️ Mindig ügyelni kell  
arra, hogy az összes  
gripp-csúcs felfeküd-  
jön a munkadarabon,  
mielőtt a kapcsoló  
kiold, azaz mielőtt az  
erőfokozó működésbe  
lépne.**

**⚠️ Vždy dbejte na to, aby  
všechny svírací hrty  
přiléhaly k obrobku,  
dříve než spojka vy-  
skočí, tzn. než začne  
fungovat posilovač.**

RU

HU

CS

**Сервисная служба**

Наиболее актуальные сведения о запасных деталях можно найти на сайте  
lásd:

**Szerviz**

A cserealkatrészekre vonatkozó aktuális információkat lásd:

**Servis**

Aktuální informace o náhradních dílech najdete na

# www.allmatic.de

**Очистка и обслуживание**
**Tisztítás + karbantartás**
**Čištění + údržba**

Для очистки используйте мешалку, стружкоотсос или крючок для удаления стружки.

При очистке сжатым воздухом пользуйтесь защитными очками. Существует опасность травмирования поднятыми в воздух стружками и охлаждающей эмульсией.

После длительного использования рекомендуется разобрать устройство ALLMATIC DUO Plus, тщательно очистить его и смазать.

Демонтируйте находящуюся со стороны привода неподвижную губку (1), извлеките плоский скребок (2) и крышку (3), демонтируйте подвижную губку (4), освободите опору ходового винта (5), вытяните ходовой винт и гайки ходового винта.

A tisztításhoz seprűt, forgácselszívót vagy forgácseltávolító kampót használjon.

Sűrített levegővel végzett tisztításnál viseljen védőszemüveget. A felkavart forgács és hűtőemulzió sérumlést okozhat.

Hosszabb használat után ajánlatos az ALLMATIC DUO Plus-t szétszedni, alaposan megtisztítani és megolajozni.

K čištění používejte smeták, vysavač trísek příp. háček na odstraňování trísek.

Při čištění stlačeným vzduchem neste ochranné brýle. Existuje nebezpečí poranění zvřízenými trískami a chladicí emulzí.

Po delším používání doporučujeme zařízení ALLMATIC DUO Plus rozebrat, důkladně vyčistit a naolejovat.

Szerelje le a hajtásoldali (1) fix satupofát, vegye le a (2) lapos lehúzót és (3) fedőlemezét, szerelje le a (4) mozgó pofát, lazítsa ki az (5) orsócsapágazást, húzza ki az orsókat és az orsóanyákat.

Освободите винты (6), снимите подшипники ходового винта (5), открутите гайку (7) от ходового винта.


После очистки всех компонентов смажьте все поверхности скольжения, смонтируйте детали в обратной последовательности.

Oldja ki a (6) menesztőcsavarokat, húzza le az (5) orsócsapágyat, csavarja le a (7) orsóanyákat az orsókról.

Povolte šrouby unášeče (6), stáhněte ložisko vretena (5), vřetenové matice (7) odšroubujte z vřetena.

Az alkatrészek megtisztítása után olajozza meg a csúszófelületeket és végezze el az összeszerelést fordított sorrendben.

Po vyčištění všech součástí naolejujte všechny kluzné plochy a namontujte v opačném pořadí.



RU

HU

CS

**Поиск ошибок**

Неполадка	Причина	Устранение
Ходовой винт не вращается.	a) Губки закреплены слишком длинными винтами.  b) Внутренняя полость зажима наполнена стружкой.	Используйте винты правильной длины.  Удалите стружку (стружкоотсосом).
Тяжелый ход ходового винта и гайки ходового винта.	Резьба ходового винта или поверхности скольжения загрязнены стружкой или заржавели.	Разобрать, очистить и смазать ALLMATIC DUO Plus.
Зажимное усилие невозможно сбросить.	Усилитель неисправен.	Отсоедините подшипник ходового винта от нижней части, извлеките ходовой винт. Сервисная служба ALLMATIC.
Подвижные губки движутся не-синхронно.	Освободился винт между ходовым винтом и подшипником ходового винта.	Разберите ALLMATIC DUO Plus, хорошо затяните винты M6 (2 x) (примерно 8 Нм).
Усилие зажима не создается или создается лишь частично.	Муфта расцепляется слишком рано.	Проверьте легкость хода ходового винта и его гайки, при необходимости устранимте коррозию, возможно изношены механические части муфты. Сервисная служба ALLMATIC.
Не достигается указанная ширина захвата.	a) Гайки ходового винта расположены на резьбе ходового винта несимметрично.  b) Регулировка ширины захвата настроена неправильно.	Демонтируйте ходовой винт, поверните гайки ходового винта, учитывайте маркировку середины.  Освободите стопорный винт размера 5, при помощи регулировочного винта размера 5 настройте ширину захвата.
Ширина захвата изменяется при захватии.	Освободился стопорный винт, используемый при регулировке ширины захвата.	Затяните стопорный винт.

**Hibakeresés**

Zavar	Ok	Elhárítás
Az orsót nem lehet forgatni.	a) A pofát túl hosszú csavarral rögzítették.  b) A satu belső tere tele van forgáccsal	Használjon megfelelő hosszúságú csavart  Távolítsa el, ill. szívja ki a forgácsot
Az orsó és az orsóanya nehezen jár	Az orsó meneteire, ill. a csúszófelületekre forgács került vagy korrodálódtak.	Szedje szét az ALLMATIC DUO Plus-t, tisztítsa meg és olajozza be
Nem lehet kioldani a szorítóerőt	Az erőfokozó tönkrement	Oldja le az alsó részről az orsó-csapágyat és szerejje ki az orsót. ALLMATIC szerviz
A mozgó pofák nem mozognak szinkronban.	Az orsó és az orsócsapágy közötti menesztőcsavarok kilazultak.	Szedje szét az ALLMATIC DUO Plus-t, jól húzza meg (kb. 8 Nm nyomatékkal) a 2 db M6 menesztőcsavart.
A szorítóerő nem vagy csak részben épül fel.	A kapcsoló túl korán old ki	Ellenőrizze, könnyen mozog-e az orsó és az orsóanya, küsziöbölie ki az esetleges korroziót, ill. ha a kapcsoló mechanikája elkopott, forduljon az ALLMATIC szervizhez
Nem érhetők el a megadott befogásitávolságok.	a) Az orsóanyák nem szimmetrikusan helyezkednek el az orsómeneteken  b) A befogási távolság elállítása rosszul van beállítva	Szerelje le az orsót, Forgassa el az orsóanyákat, Ügyeljen a középjelölésre  Lazítsa meg az 5 mm laptávú rögzítőcsavart, az 5 mm laptávú állítócsavarral állítsa be a befogási távolságot
Befogáskor elállítódik a befogási távolság	A befogási távolság elállítására szolgáló rögzítőcsavar laza	Húzza meg a rögzítőcsavart

RU

HU

CS

**Vyhledávání závad**

Porucha	Příčina	Odstranění
Vřeteno se nemůže otáčet.	a) Čelisti jsou připevněny příliš dlouhými šrouby.  b) Vnitřní prostor upínacího zařízení je plný třísek.	Použijte správnou délku šroubů.  Odstraňte příp. odsajte třísky.
Špatná pohyblivost vřetena a vřetenové matice	Závit vřetena příp. kluzné plochy jsou znečištěny třískami příp. zkorodované	Zařízení ALLMATIC DUO Plus rozeberte, vycistěte a naoleujte
Upínací sílu nelze uvolnit	Posilovač je nefunkční	Uvolněte ložisko vřetena ze spodního dílu, vřeteno vymontujte. Servis ALLMATIC
Mobilní čelisti se již nepohybují synchronně	Šroub unášeče mezi vřetenem a ložiskem vřetena se uvolnil	Zařízení ALLMATIC DUO Plus rozeberte, šroub unášeče M6 (2x) dobře utáhněte (cca 8 Nm)
Upínací síla se nevytváří nebo se vytváří jen částečně	Spojka vyskočí příliš brzy	Zkontrolujte vřeteno a vřetenovou matici z hlediska dobré pohyblivosti, event. odstraňte korozi, příp. mechanika spojky je opotřebená – viz servis ALLMATIC
Není dosahováno uvedených rozpětí	a) Vřetenové matice nesedí symetricky na závitech vřetena  b) Je nesprávně nastaveno přestavení rozpětí	Demontujte vřeteno, pootočte vřetenové matice, dbejte na středicí značku  Povolte aretační šroub pomocí klíče velikosti 5, pomocí stavěcího šroubu a klíče velikosti 5 nastavte rozpětí
Rozpětí se při upínání mění	Aretační šroub je povolen pro přestavení rozpětí	Utáhněte aretační šroub

RU

HU

CS



**ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH**  
**Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Germany**  
**Telefon: +49 (0) 8377 929-0**  
**Fax: +49 (0) 8377 929-380**  
**[info@allmatic.de](mailto:info@allmatic.de)**  
**[www.allmatic.de](http://www.allmatic.de)**